



Kepada Yth :

1. Bpk. KA. BNPB RI

2. Bpk. Gubernur Riau

3. Bpk. Sestama BNPB

4. Danrem 031/Wirabima

5. Kapolda Riau

6. Danlanud RSN

7. Bpk. Sekda Prov. Riau

8. Ibu. Irtama BNPB

9. Para Deputi BNPB

10.Kapusdatin Humas

11.Para pejabat di lingk. BNPB

12.Pusdalops BNPB

IZIN MELAPORKAN KONDISI BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI RIAU;

Hari

Tanggal

Update

: Selasa

: 02 Januari 2024

: 18.00 WIB

Informasi Cuaca (BMKG)

+ Prospek Cuaca

- Informasi BMKG : Cuaca di Daerah Provinsi Riau hari ini, angin lapisan 10.000 Ft bertiup dari arah **Timur Laut - Timur** dengan kecepatan berkisar antara 05 - 10 Knot (09 - 18 km/jam). Berdasarkan analisis Streamline, kondisi fisis serta dinamis atsmosfer, pada umumnya cuaca di Wilayah Riau **Cerah Berawan - Berawan**. Berpotensi Hujan dengan intensitas **Ringan - Lebat** terjadi di **sebagian besar** wilayah Riau pada **Pagi, Sore dan Malam / Dini Hari**.

- Curah Hujan terjadi di **Tambang - Kampar (Hujan Ringan), Dumai (Hujan Ringan), Bangkinang - Kampar (Hujan Ringan), XIII Koto Kampar - Kampar (Hujan Ringan), Kampar Kiri - Kampar (Hujan Ringan), Kuala Kampar - Pelalawan (Hujan Ringan), Teluk Meranti - Pelalawan (Hujan Ringan), Pusako - Siak (Hujan Ringan), Kabun - Rohul (Hujan Ringan), Pasir Pangaraian - Rohul (Hujan SedanRingan), Rokan IV Koto - Rohul (Hujan Sedang), AAWS Rohil (Hujan Ringan), Tembilahan - Inhil (Hujan Ringan), Kuansing (Hujan Ringan) dan Selat Panjang - Meranti (Hujan Ringan)**.

1. Sumber : KPBD Kab. Indragiri Hulu

A. telah terjadi Bencana Banjir 02 Januari 2024 di **Ds. Sangkilo, Kec. Kelayang, Kab. Inhu**. sbb ;

- Penyebab

- Dampak

- Upaya yang Dilakukan

- Personil

- Kondisi terkini

: Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Sungai Indragiri.

1. TMA

2. Dampak

- Dusun I

- Dusun II

- Dusun III

- Dusun IV

- Dusun V

- Dusun VI

: ± 20 Cm

: **164 KK / ± 656 Jiwa**

: 20 KK / ± 80 Jiwa

: 10 KK / ± 40 Jiwa dan 1 SD

: 15 KK / ± 60 Jiwa

: 7 KK / ± 28 Jiwa

: 42 KK / ± 168 Jiwa dan 1 SD

: 70 KK / ± 280 Jiwa, 3 Fasdik (TK, SD dan SMP) dan 1 Mushola

- Melaksanakan patroli di seputaran wilayah banjir.

: BPBD Inhu.

: Kondisi mengalami Kenaikan ± 5 cm dari kondisi sebelumnya. **(Hari 1)**
- Laporan Harian Bencana Alam, 02 Januari 2024

- B. telah terjadi Bencana Banjir susulan 02 Januari 2024 Pukul 05.00 WIB di **Kec. Kelayang, Kab. Inhu.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Sungai Indragiri.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 100 Cm
2. Dampak : 130 KK / ± 520 Jiwa
 - Ds. Koto Medan : 15 KK / ± 60 Jiwa
 - Ds. Polak Pisang : 8 KK / ± 32 Jiwa
 - Ds. Dusun Tua : 6 KK / ± 24 Jiwa
 - **Upaya yang Dilakukan** : - Melaksanakan patroli di seputaran wilayah banjir.
- KPBD inhu mendirikan tenda di Dsn. I, Ds. Pulau Gajah.
 - **Personil** : BPBD Inhu.
 - **Kondisi terkini** : Kondisi mulai surut ± 3 cm dari kondisi sebelumnya. **(Hari 1)**

Situasi Perkembangan Daerah Terdampak Banjir

- 1. Kec. Lirik : mengalami kenaikan air 8 cm (53 cm)
- 2. Kec. Pasir Penyu : 80 cm
- 3. Kec. Kelayang : 20 cm
- 4. Kec. Rengat Barat : mengalami kenaikan 7 cm (54 cm)
- 5. Kec. Rakit Kulim : mengalami kenaikan 10 cm (95 cm)

2. Sumber : **BPBD Kab. Rokan Hulu**

- A. telah terjadi Bencana Banjir mulai 30 Desember 2023 di **Kec. Tambusai, Kab. Rohul.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Sungai Mentawai.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 150 Cm
2. Dampak : **2 Desa Terendam total 336 KK / ± 1.344 Jiwa**
 - Ds. Lubuk Soting : 200 KK / ± 800 Jiwa
 - Ds. Tambusai Timur : 136 KK / ± 544 Jiwa
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kabupaten Rokan Hulu memberikan bantuan logistik untuk dapur umum masyarakat di desa Lubuk Soting dan desa Tambusai Timur.
 - **Personil** : BPBD Rohul dan satgas terkait.
 - **Peralatan** : Mobil Angkut, Perahu Karet dan Dayung
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah. **(Hari 4)**

- B. telah terjadi Bencana Banjir mulai 28 Desember 2023 di **Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rohul.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Sungai Mentawai.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 40 - 130 Cm
2. Dampak : **407 KK / ± 1.628 Jiwa**
 - Dsn. Pelanduk Kel. Koto Lama : 257 KK / ± 1.028 Jiwa dan 3 Km Jalan
 - Dsn. Sei Kutu Jaya, Kel. Koto Lama : 193 KK / ± 772 Jiwa
 - Ds. Koto Intan : 136 KK / ± 544 Jiwa dan 3 Fasum
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kabupaten Rokan Hulu melakukan evakuasi warga di kel. Kota Lama dsusun Pelanduk.
 - **Personil** : BPBD Rohul dan satgas terkait.
 - **Peralatan** : Mobil Angkut, Perahu Karet dan Dayung
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah. **(Hari 6)**

- C. telah terjadi Bencana Banjir mulai 02 Januari 2024 di **Ds. Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rohul.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Sungai Mentawai.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 40 - 80 Cm
2. Dampak : 223 KK / ± 892 Jiwa
3. Fasilitas Umum : 1 Fasum
4. Lainnya : Jalan terendam ± 3 Km
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kabupaten Rokan Hulu memberikan bantuan lagistik bahan masakan untuk dapur umum masyarakat di desa Rambah Hilir Tengah.
 - **Personil** : BPBD Rohul dan satgas terkait.

- **Peralatan** : Mobil Angkut, Perahu Karet dan Dayung
- **Kondisi terkini** : Kondisi sudah Surut lambat. **(Hari 1)**

4. Sumber : **BPBD Kab. Rohil**

A. telah terjadi Bencana Banjir mulai 06 Desember 2023 di **Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil**. sbb ;

- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi.
- **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 100 Cm
2. Dampak : **9 Desa Terendam total 2.313 KK / ± 9.252 Jiwa**
 - Kep. Sekeladi : 392 KK / ± 1.568 Jiwa dan 1 Fasum
 - Kep. Putat : 304 KK / ± 1.216 Jiwa, 6 Fasum dan 2.000 Ha Lahan
 - Kep. Ujung Tanjung : 324 KK / ± 1.296 Jiwa
 - Kep. Sedinginan : 140 KK / ± 560 Jiwa
 - Kep. Sintong : 110 KK / ± 440 Jiwa
 - Kep. Sintong Pusaka : 153 KK / 612 Jiwa
 - Kep. Sekeladi Hilir : 75 KK / 300 Jiwa
 - Kep. Teluk Berembun : 254 KK / 1.016 Jiwa
 - Kep. Rantau Bais : 561 KK / 2.244 Jiwa (2 KK Mengungsi Balai Adat dan 58 KK Mengungsi Ke rumah Saudara)
- **Upaya yang Dilakukan** : - BPBD Rohil dan satgas terkait melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
- Menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana.
- **Personil** : BPBD Rohil, TNI, Polri dan Apr. Desa.
- **Kebutuhan** : Tenda pengungsian, dapur umum, kebutuhan sandang dan peralatan dipengungsian
- **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 28)**

B. telah terjadi Bencana Banjir mulai 06 Desember 2023 di **Kec. Pujud, Kab. Rohil**. sbb ;

- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi.
- **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 100 Cm
2. Dampak : **3 Desa Terendam total 628 KK / ± 2. 152 Jiwa**
 - Kep. Babussalam Rokan : 40 KK / ± 160 Jiwa (13 KK Mengungsi kekebun sawit dengan terpal sebagai tenda)
 - Kep. Air Hitam : 418 KK / ± 1.236 Jiwa, 14 Fasum dan 600 Ha Lahan
 - Kep. Pujud Selatan : 170 KK / ± 680 Jiwa
- **Upaya yang Dilakukan** : - BPBD Rohil dan satgas terkait melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
- Menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana.
- **Personil** : BPBD Rohil, TNI, Polri dan Apr. Desa.
- **Kebutuhan** : Tenda pengungsian, dapur umum, kebutuhan sandang dan peralatan dipengungsian
- **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 28)**

C. telah terjadi Bencana Banjir mulai 11 Desember 2023 di **Kec. Rantau Kopar, Kab. Rohil**. sbb ;

- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi, meluapnya aliran Sungai Rokan.
- **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 100 Cm
2. Dampak : **4 Desa Terendam total 1.978 KK / ± 7.912 Jiwa**
 - Kep. Bagan Cempedak : 437 KK / ± 1.748 Jiwa, 1 Posyandu dan 1 SD
 - Kep. Sekapas : 264 KK / ± 1.056 Jiwa, 1 Posyandu, 1 Kantor Desa, 1 Perpustakaan, 2 Fasdik (TK dan SD), 1 Masjid dan 2 Rumah Suluk
 - Kel. Rantau Kopar : 788 KK / ± 3.152 Jiwa, 1 Posyandu, 3 Fasdik (TK, SD dan SMP) dan 1 Pasar
 - Kel. Sungai Rangau : 489 KK / ± 1.956 Jiwa dan 1 MDA (7 KK Menungsi ke rumah Saudara)

- **Upaya yang Dilakukan** : - BPBD Rohil dan satgas terkait melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
- Menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana.
 - **Personil** : BPBD Rohil, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Kebutuhan** : Tenda pengungsian, dapur umum, kebutuhan sandang dan peralatan dipengungsian
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah disepanjang aliran sungai Rokan. **(Hari 23)**
- D. telah terjadi Bencana Banjir mulai 18 Desember 2023 di **Kec. Kubu, Kab. Rohil.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 80 Cm
2. Dampak : **10 Desa Terendam total 830 KK / ± 3.320 Jiwa**
 - Kep. Tanjung Leban : 200 KK / ± 800 Jiwa
 - Kep. Teluk Merbau : 20 KK / ± 80 Jiwa
 - Kep. Rantau Panjang Kanan : 20 KK / ± 80 Jiwa
 - Kep. Sungai Segajah : 100 KK / ± 400 Jiwa
 - Kep. Sungai Segajah Jaya : 50 KK / ± 200 Jiwa
 - Kep. Sungai Segajah makmur : 100 KK / ± 400 Jiwa
 - Kep. Teluk Piyei : 100 KK / ± 400 Jiwa
 - Kep. Teluk Piyei Pesisir : 200 KK / ± 800 Jiwa
 - Kep. Sungai Kubu : 20 KK / ± 80 Jiwa
 - Kep. Sungai Kubu Hulu : 20 KK / ± 80 Jiwa
 - **Upaya yang Dilakukan** : - BPBD Rohil dan satgas terkait melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
- Menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana.
 - **Personil** : BPBD Rohil, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Kebutuhan** : Tenda pengungsian, dapur umum, kebutuhan sandang dan peralatan dipengungsian
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 16)**
- E. telah terjadi Bencana Banjir mulai 20 Desember 2023 di **Kec. Sinaboi, Kab. Rohil.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 70 Cm
2. Dampak : **4 Desa Terendam total 1.578 KK / ± 6.312 Jiwa**
 - Kep. Raja Bejamu : 629 KK / 3.880 Jiwa dan 2 Fasum
 - Kel. Sinaboi : 81 KK / 244 Jiwa dan 100 Ha Lahan
 - Kep. Sungai Bakau : 602 KK / 1.320 Jiwa, 2 Fasum dan 24 Ha Lahan
 - Kep. Raja Darussalam : 266 KK / 1.064 Jiwa dan 100 Ha Lahan
 - **Upaya yang Dilakukan** : - BPBD Rohil dan satgas terkait melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
- Menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana.
 - **Personil** : BPBD Rohil, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Kebutuhan** : Sembako dan Tenda pengungsian
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 13)**
- F. telah terjadi Bencana Banjir mulai 27 Desember 2023 di **Kec. Tanjung Medan, Kab. Rohil.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 70 Cm
2. Dampak : **2 Desa Terendam total 362 KK / ± 1.448 Jiwa**
 - Kep. Bagan Nenas : 58 KK / 232 Jiwa (15 KK Menungsi ke rumah Saudara)
 - Kel. Tanjung Medan : 304 KK / 1.216 Jiwa
 - **Upaya yang Dilakukan** : - BPBD Rohil dan satgas terkait melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
- Menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana.
 - **Personil** : BPBD Rohil, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Kebutuhan** : Sembako dan Tenda pengungsian
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 7)**

- G. telah terjadi Bencana Banjir mulai 28 Desember 2023 di **Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rohil.** sbb ;
- **Penyebab** : Kondisi ini disebabkan curah hujan yang tinggi.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 - 70 Cm
 2. Dampak : **5 Desa Terendam total 1.925 KK / ± 7.700 Jiwa**
 - Kep. Teluk Nilap : 1.331 KK / ± 5.324 Jiwa
 - Kep. Jojol : 150 KK / ± 600 Jiwa
 - Kep. Sei Majo : 162 KK / ± 648 Jiwa
 - Kep. Sei Majo Pusako : 135 KK / ± 540 Jiwa
 - Kep. Sei Pinang : 147 KK / ± 588 Jiwa
 - **Upaya yang Dilakukan** : - BPBD Rohil dan satgas terkait melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
 - Menyalurkan bantuan kepada korban terdampak bencana.
 - **Personil** : BPBD Rohil, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Kebutuhan** : Sembako dan Tenda pengungsian
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 6)**

5. Sumber : **BPBD Kab. Kampar**

- A. telah terjadi Bencana Banjir mulai 19 Desember 2023 di **Ds. Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar.** Tikor : **0°05’26”, 101°17’20”.** sbb ;
- **Penyebab** : Intensitas hujan yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan luapan air Sungai Kampar Kiri.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 20 - 30 Cm
 2. Dampak : 83 Rumah terendam banjir (95 KK / 209 Jiwa)
 3. Fasilitas Pendidikan : 1 PAUD, 1 TK dan 1 MDA
 4. Fasilitas Umum : 2 Mushola
 - **Upaya yang Dilakukan** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kab. Kampar melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
 - **Personil** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Peralatan** : 1 Mobil Angkut BPBD, 2 SPM (TNI), 2 SPM (Polisi) dan 2 SPM Apr. Desa
 - **Kebutuhan** : Tenda Pengungsi, Perahu dan Sembako
 - **Kondisi terkini** : Tinggi Muka Air Fluktuatif terjadi kenaikan dan penurunan **(Hari 14)**
- B. telah terjadi Bencana Banjir mulai 20 Desember 2023 di **Ds. Buluh Cina, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.** Tikor : **0°22’45”, 101°31’38”.** sbb ;
- **Penyebab** : Intensitas hujan yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan luapan air Sungai Kampar.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 65 - 95 Cm
 2. Dampak : 323 Rumah terendam banjir (535 KK / 1.661 Jiwa)
 3. Fasilitas Umum : 1 Mesjid dan 1 Mushola
 4. Lainnya : Akses jalan antar desa terputus tergenang banjir
 - **Upaya yang Dilakukan** : - Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
 - Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar melakukan pembagian sembako untuk posko banjir dan dapur lapangan
 - **Personil** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar, TNI, dan Apr. Desa.
 - **Peralatan** : 2 Mobil Angkut BPBD, 2 SPM (TNI) dan 1 SPM Apr. Desa
 - **Kebutuhan** : Sembako
 - **Kondisi terkini** : Tinggi Muka Air Fluktuatif terjadi kenaikan dan penurunan **(Hari 13)**
- C. telah terjadi Bencana Banjir mulai 20 Desember 2023 di **Ds. Lubuk Siak, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.** Tikor : **0°22’13”, 101°28’43”.** sbb ;
- **Penyebab** : Intensitas hujan yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan luapan air Sungai Kampar.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 30 - 60 Cm
 2. Dampak : 330 Rumah terendam banjir (552 KK / 2.097 Jiwa)
 3. Lainnya : Akses jalan antar desa tergenang banjir
 - **Upaya yang Dilakukan** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kab. Kampar melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
 - **Personil** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar, TNI, dan Apr. Desa.
 - **Peralatan** : 2 Mobil Angkut BPBD, 2 SPM (TNI) dan 1 SPM Apr. Desa
 - **Kebutuhan** : -

- **Kondisi terkini** : Tinggi Muka Air Fluktuatif terjadi kenaikan dan penurunan (**Hari 13**)
- D. telah terjadi Bencana Banjir mulai 27 Desember 2023 di **Ds. Tanjung Balam, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar**. Tikor : **0°22'21"**, **101°29'13"**. sbb ;
- **Penyebab** : Intensitas hujan yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan luapan air Sungai Kampar.
 - **Dampak** :
 - 1. TMA : ± 100 - 150 Cm
 - 2. Dampak : 198 Rumah (238 KK / ± 209 Jiwa)
 - 3. Fasilitas Umum : 4 Mushola
 - 4. Fasilitas Perkantoran : 1 Kantor Desa
 - 5. Fasilitas Kesehatan : 1 Puskesmas
 - 6. Fasilitas Pendidikan : 1 SD dan 1 MDA
 - 7. Lainnya : jalan terendam ± 2 Km
 - **Upaya yang Dilakukan** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kab. Kampar melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
 - **Personil** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Peralatan** : 1 Mobil Angkut BPBD, 1 SPM (TNI), 1 SPM (Polri) dan 1 SPM (Apr. Desa)
 - **Kebutuhan** : Tenda Pengungsi dan Perahu
 - **Kondisi terkini** : Tinggi Muka Air Fluktuatif terjadi kenaikan dan penurunan (**Hari 7**)
- E. telah terjadi Bencana Banjir mulai 27 Desember 2023 di **Ds. Koto Aman, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar**. Tikor : **0°45'15"**, **101°11'26"**. sbb ;
- **Penyebab** : Intensitas hujan yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan luapan air Sungai Kampar.
 - **Dampak** :
 - 1. TMA : ± 20 - 30 Cm
 - 2. Dampak : 4 KK / 16 Jiwa
 - **Upaya yang Dilakukan** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kab. Kampar melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
 - **Personil** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar, TNI, Polri dan Apr. Desa.
 - **Peralatan** : 1 Mobil Angkut BPBD, 2 SPM (TNI), 2 SPM (Polri) dan 2 SPM (Apr. Desa)
 - **Kebutuhan** : Sembako
 - **Kondisi terkini** : Tinggi Muka Air Fluktuatif terjadi kenaikan dan penurunan (**Hari 6**)
- F. telah terjadi Bencana Banjir mulai 29 Desember 2023 di **Ds. Ranah, Kec. Kampar, Kab. Kampar**. Tikor : **0°21'40"**, **101°06'48"**. sbb ;
- **Penyebab** : Intensitas hujan yang tinggi secara terus-menerus menyebabkan luapan air Sungai Kampar.
 - **Dampak** :
 - 1. TMA : ± 30 - 60 Cm
 - 2. Dampak : 5 Rumah terendam Banjir 6 KK / 20 Jiwa
 - 3. Kebun : Sawit 1.5 Ha
 - 4. Lainnya : Jalan desa terendam banjir ± 500 m
 - **Upaya yang Dilakukan** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kab. Kampar melakukan kaji cepat dan pendataan di lokasi kejadian.
 - **Personil** : Satgas TRC Pusdalops-PB BPBD Kampar dan Apr. Desa.
 - **Peralatan** : 1 Mobil Angkut BPBD
 - **Kebutuhan** : Sembako
 - **Kondisi terkini** : Tinggi Muka Air Fluktuatif terjadi kenaikan dan penurunan (**Hari 5**)

6. Sumber : **BPBD Kab. Bengkalis**

- A. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 16 Desember 2023 di **Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis**. sbb ;
1. **Ds. Sungai Linau**, TMA : **± 10 - 20 Cm**. Dampak : 247 KK / 1.158 Jiwa. Menungsi : 1 Kk / 4 Jiwa
 2. **Ds. Bandar Jaya**, TMA : **± 20 - 50 Cm**. Dampak : 269 KK / 910 Jiwa. Mengungsi : 37 KK / 103 Jiwa
 3. **Ds. Muara Dua**, TMA : **± 30 - 60 Cm**. Dampak : 104 KK / 388 Jiwa. Mengungsi : 13 KK / 41 Jiwa
- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Bengkalis sehingga merendam pemukiman warga.
 - **Dampak** :
 - 1. TMA : ± 10 - 60 Cm
 - 2. Dampak : **3 Desa Terendam total 620 KK / 2456 Jiwa**
 - 3. **Mengungsi : 3 Desa total 51 KK / 148 Jiwa**
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Bengkalis langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.

- **Personil** : BPBD Bengkalis dan Satras Terkait.
- **Kebutuhan** : Sembako
- **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 17)**

6. Sumber : **BPBD Kab. Kuantan Singingi**

A. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 30 Desember 2023 di **Kec. Cerenti, Kab. Kuansing**. sbb ;

1. **Ds. Sikakak**, Tikor : **-0.56525°, 101.83097°**. Dampak : 213 KK / ± 852 Jiwa
 2. **Ds. Teluk Pauh**, Tikor : **-0.53453°, 101.89720°**. Dampak : 140 KK / ± 560 Jiwa
 3. **Ds. Kampung Baru**. Dampak : 37 KK / ± 148 Jiwa
 4. **Ds. Tanjung Medan**. Dampak : 30 KK / ± 120 Jiwa
 5. **Ds. Pulau Bayur**. Dampak : 108 KK / ± 432 Jiwa
 6. **Ds. Pulau Panjang**. Dampak : 15 KK / ± 60 Jiwa
 7. **Ds. Pesikaian**. Dampak : 6 KK / ± 24 Jiwa
 8. **Ds. Kampung Baru Timur**. Dampak : 10 KK / ± 40 Jiwa
- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 60 Cm
2. Dampak : **8 Desa Terendam total 559 KK / ± 2.236 Jiwa**
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
 - **Personil** : BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
 - **Kebutuhan** : Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 4)**

B. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 30 Desember 2023 di **Kec. Pangean, Kab. Kuansing**. sbb ;

1. **Ds. Pulau Tengah**, Tikor : **-0.43437°, 101.68429°**. Dampak : 120 KK / ± 480 Jiwa
 2. **Ds. Pulau Kumpai**, Tikor : **-0.43698°, 101.69557°**. Dampak : 386 KK / ± 1.544 Jiwa
 3. **Ds. Padang Tanggung**. Dampak : 107 KK / ± 428 Jiwa
 4. **Ds. Pauh Angit**, Tikor : **-0.43295°, 101.66013°**. Dampak : 339 KK / ± 1.356 Jiwa
 5. **Ds. Teluk Pauh**. Dampak : 112 KK / ± 448 Jiwa
 6. **Ds. Padang Kunik**, Tikor : **-0.45358°, 101.66639°**. Dampak : 233 KK / ± 932 Jiwa
 7. **Ds. Pematang**, Tikor : **-0.63520°, 101.78631°**. Dampak : 165 KK / ± 660 Jiwa
 8. **Ds. Teluk Bekali**, Tikor : **-0.50276°, 101.72042°**. Dampak : 252 KK / ± 1.008 Jiwa
 9. **Ds. Pauh Angit Hulu**, Tikor : **-0.43920°, 101.65973°**. Dampak : 218 KK / ± 872 Jiwa
 10. **Ds. Pulau Deras**, Tikor : **-0.46079°, 101.700321°**. Dampak : 202 KK / ± 808 Jiwa
 11. **Ds. Pulau Rengas**, Tikor : **-0.44479°, 101.66774°**. Dampak : 175 KK / ± 700 Jiwa
 12. **Ds. Pasar Baru Pangean**. Dampak : 30 KK / ± 120 Jiwa
 13. **Ds. Rawang Binjai**. Dampak : 150 KK / ± 600 Jiwa
 14. **Ds. Sekaping**. Dampak : 215 KK / ± 860 Jiwa
 15. **Ds. Koto Pangean**. Dampak : 16 KK / ± 64 Jiwa
- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 Cm
2. Dampak : **15 Desa Terendam total 2.720 KK / ± 10.880 Jiwa**
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
 - **Personil** : BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
 - **Kebutuhan** : Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 4)**

- C. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 30 Desember 2023 di **Kec. Inuman, Kab. Kuansing**. sbb ;
1. **Ds. Pulau Panjang Hilir**. Dampak : 330 KK / ± 1.310 Jiwa
 2. **Ds. Pulau Busuk**. Dampak : 400 KK / ± 1.600 Jiwa
 3. **Ds. Pulau Sipan**. Dampak : 437 KK / ± 1.748 Jiwa
 4. **Ds. Ketaping Jaya**. Dampak : 290 KK / ± 1.160 Jiwa
 5. **Ds. Pulau Panjang Hulu**. Dampak : 390 KK / ± 1.560 Jiwa
 6. **Ds. Banjar Nantigo**. Dampak : 216 KK / ± 864 Jiwa
 7. **Ds. Pulau Busuk Jaya**. Dampak : 160 KK / ± 640 Jiwa
 8. **Ds. Seberang Pulau Busuk**. Dampak : 333 KK / ± 1.332 Jiwa
 9. **Ds. Badang Sikuran**. Dampak : 5 KK / ± 20 Jiwa
 10. **Ds. Pasar Inuman**. Dampak : 15 KK / ± 60 Jiwa
 11. **Ds. Koto Inuman**. Dampak : 44 KK / ± 176 Jiwa
 12. **Ds. Kampung Baru Koto**. Dampak : 43 KK / ± 172 Jiwa
 13. **Ds. Lubuh Lurus**. Dampak : 6 KK / ± 24 Jiwa
- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 60 Cm
2. Dampak : **13 Desa Terendam Total 2.669 KK / ± 10.676 Jiwa**
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
 - **Personil** : BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
 - **Kebutuhan** : Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 4)**
- D. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 30 Desember 2023 di **Ds. Rambahan, Kec. Logas Tanah Darat, Kab. Kuansing**. sbb ;
- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 50 Cm
2. Dampak : 2 KK / ± 8 Jiwa
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
 - **Personil** : BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
 - **Kebutuhan** : Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih tetap seperti hari kemarin. **(Hari 4)**
- E. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 30 Desember 2023 di **Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuansing**. sbb ;
1. **Ds. Pulau Kijang**. Dampak : 246 KK / ± 984 Jiwa
 2. **Ds. Banuaran**. Dampak : 160 KK / ± 640 Jiwa
 3. **Ds. Pulau Madinah**. Dampak : 95 KK / ± 380 Jiwa
 4. **Ds. Kampung Tengah**. Dampak : 113 KK / ± 452 Jiwa
 5. **Ds. Pasar Usang Baserah**. Dampak : 55 KK / ± 220 Jiwa
 6. **Ds. Kepala Pulau**. Dampak : 77 KK / ± 308 Jiwa
- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
 - **Dampak** : 1. TMA : ± 40 - 150 Cm
2. Dampak : **6 Desa Terendam Total 746 KK / ± 2.984 Jiwa**
 - **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
 - **Personil** : BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
 - **Kebutuhan** : Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
 - **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 4)**

F. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 01 Januari 2023 di **Kec. Benai, Kab. Kuansing**. sbb ;

- 1. **Ds. Ujung Tanjung**. Dampak : 91 KK / ± 1.300 Jiwa
- 2. **Ds. Tanjung Simandolak**. Dampak : 169 KK / ± 676 Jiwa
- 3. **Ds. Simandolak**. Dampak : 169 KK / ± 676 Jiwa
- 4. **Ds. Talontam**. Dampak : 59 KK / ± 236 Jiwa
- 5. **Ds. Banjar Benai**. Dampak : 42 KK / ± 168 Jiwa
- 6. **Ds. Banjar Lopak**. Dampak : 11 KK / ± 44 Jiwa
- 7. **Ds. Pulau Kalimantan**. Dampak : 35 KK / ± 140 Jiwa
- 8. **Ds. Pulau Tonga**. Dampak : 60 KK / ± 240 Jiwa
- 9. **Ds. Banjar Lancang**. Dampak : 43 KK / ± 172 Jiwa
- 10. **Ds. Pulau Ingu**. Dampak : 373 KK / ± 1.492 Jiwa
- 11. **Ds. Benai Kecil**. Dampak : 7 KK / ± 28 Jiwa
- 12. **Ds. Tebing Tinggi**. Dampak : 93 KK / ± 372 Jiwa
- 13. **Ds. Siberakun**. Dampak : 90 KK / ± 360 Jiwa

- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
- **Dampak** : 1. TMA : ± 30 Cm
2. Dampak : **13 Desa Terendam Total 1.242 KK / ± 4.968 Jiwa**
- **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
- **Personil** : BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
- **Kebutuhan** : Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
- **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 2)**

G. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 01 Januari 2023 di **Kec. Kuantan Hilir Seberang, Kab. Kuansing**. sbb ;

- 1. **Ds. Tanjung Pisang**. Dampak : 57 KK / ± 228 Jiwa
- 2. **Ds. Pengalihan**. Dampak : 126 KK / ± 504 Jiwa
- 3. **Ds. Lumbok**. Dampak : 225 KK / ± 900 Jiwa
- 4. **Ds. Pelukahan**. Dampak : 280 KK / ± 1.120 Jiwa
- 5. **Ds. Pulau Baru**. Dampak : 300 KK / ± 1.200 Jiwa
- 6. **Ds. Tanjung Putus**. Dampak : 201 KK / ± 804 Jiwa
- 7. **Ds. Pulau Kulur**. Dampak : 273 KK / ± 1.092 Jiwa
- 8. **Ds. Pulau Barelo**. Dampak : 495 KK / ± 1.980 Jiwa
- 9. **Ds. Danau**. Dampak : 125 KK / ± 500 Jiwa
- 10. **Ds. Sungai Soriek**. Dampak : 285 KK / ± 1.140 Jiwa
- 11. **Ds. Kasang Limau Sunday**. Dampak : 2 KK / ± 8 Jiwa
- 12. **Ds. Rawa Oguang**. Dampak : 125 KK / ± 500 Jiwa

- **Penyebab** : Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
- **Dampak** : 1. TMA : ± 60 Cm
2. Dampak : **12 Desa Terendam Total 2.494 KK / ± 9.976 Jiwa**
- **Upaya yang Dilakukan** : BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
- **Personil** : BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
- **Kebutuhan** : Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
- **Kondisi terkini** : Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 2)**

H. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 01 Januari 2023 di **Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuansing**. sbb ;

1. **Ds. Muaro Sentajo**. Dampak : 46 KK / ± 184 Jiwa
2. **Ds. Pulau Komang**. Dampak : 80 KK / ± 320 Jiwa
- **Penyebab**

: Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
- **Dampak**

: 1. TMA : ± 30 - 40 Cm
2. Dampak : **2 Desa Terendam Total 126 KK / ± 504 Jiwa**
- **Upaya yang Dilakukan**

: BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
- **Personil**

: BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
- **Kebutuhan**

: Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
- **Kondisi terkini**

: Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 2)**

I. telah terjadi Bencana Banjir kembali pada 02 Januari 2023 di **Kec. Gunung Toar, Kab. Kuansing**. sbb ;

1. **Ds. Pulau Rumput**. Dampak : 8 KK / ± 32 Jiwa
2. **Ds. Seberang Gunung**. Dampak : 5 KK / ± 20 Jiwa
3. **Ds. Tebarau Panjang**. Dampak : 3 KK / ± 12 Jiwa
4. **Ds. Lubuk Terantang**. Dampak : 5 KK / ± 20 Jiwa
5. **Ds. Teluk Beringin**. Dampak : 65 KK / ± 260 Jiwa
6. **Ds. Pulau Mungkur**. Dampak : 4 KK / ± 16 Jiwa
7. **Ds. Siberobah**. Dampak : 15 KK / ± 60 Jiwa
8. **Ds. Petapahan**. Dampak : 176 KK / ± 704 Jiwa
- **Penyebab**

: Tingginya curah hujan di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga menyebabkan meluapnya sungai batang Kuantan dan merendam pemukiman warga.
- **Dampak**

: 1. TMA : ± 30 - 40 Cm
2. Dampak : **8 Desa Terendam Total 281 KK / ± 1.124 Jiwa**
- **Upaya yang Dilakukan**

: BPBD Kab. Kuansing langsung turun kelokasi kejadian banjir untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang terdampak banjir.
- **Personil**

: BPBD Kuansing, Apr. Desa dan Masyarakat.
- **Kebutuhan**

: Perahu Karet dan Tenda Pengungsi
- **Kondisi terkini**

: Kondisi masih bertambah di bebrapa hari ini. **(Hari 1)**

8. Sumber : **KOREM 031/WB**

NO	LOKASI	HARI	PERSONEL TERLIBAT	KETINGGIAN BANJIR	KERUGIAN TERENDAM	DAMPAK PENYEBAB	KONDISI TERKINI	KET
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Kodim 0302/Inhu								
1.	Desa Sungai Raya, Kec. Rengat, Kab. Inhu.	Ke-18	15 Personel Gabungan	± 20 cm	- Jalan Poros Desa	akibat Luapan dari Sungai Indragiri dan akibat Curah Hujan Yang Tinggi	Debet Air belum surut	
2.	Desa pematang peranap, Kab. Inhu.	Ke-1	3 Pesonel Gabungan	± 30 - 45 cm	-10 Unit Rumah - 1 Musholla -1 Unit Posyandu	akibat luapan dari Sungai Indragiri akibat Curah Hujan Yang Tinggi	Debet Air belum surut	
3.	Desa Sikakak, Kec. Cerenti, Kab. Kuansing	Ke-1	7 Personel Gabungan	± 25 - 45 cm	- 143 Unit Rumah - 1 Unit Musholla	Luapan dari Sungai Indragiri akibat Curah Hujan Yang Tinggi	Debet Air belum surut	
4.	Desa Pulau Sipan, Kec. Cerenti, Kab. Kuansing	Ke-1	5 Personel Gabungan	± 30 cm	- 10 Unit Rumah - 2 Unit Sekolah	Akibat Luapan Sungai Batang Kuantan dan Curah Hujan Yang Tinggi	Debet Air belum surut	
5.	Desa Rawan Ogung, Kec. Kuantan Hilir Seberang, Kab. Kuansing	Ke-2	5 Personel Gabungan	± 40 cm	-68 Unit Rumah - 2 Unit Sekolah - 1 Unit Musholla	Luapan dari Sungai Kuantan dan akibatkan Curah Hujan Meningkat	Debet Air belum surut	

6.	Desa Kampung Tengah, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuansing	Ke1	4 Personel Gabungan	± 30 - 40 Cm	- 90 Unit Rumah - 2 Unit Sekolah - 3 Unit Musholla	akibat Luapan dari Sungai Kuantan	Debet Air belum surut	
Kodim 0303/Bkls								
1.	Desa Muara Dua Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis.	Ke-6	14 Personel Gabungan	± 40 cm	- 15 Unit Rumah	akibat tingginya Curah hujan.	Debet Air belum surut dan masih tertahan dikarenakan hujan	
2.	Desa Sungai Tohor Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti	Ke-6	8 Personel Gabungan	± 10 cm	- 86 Unit Rumah	akibat tingginya Curah hujan.	Debet Air berangsur surut.	
Kodim 0313/Kpr								
1.	Desa Bulu Cina, Kec Siak Hulu, Kab Kampar.	Ke-14	32 Personel Gabungan	± 30 - 60 cm	- 120 Unit Rumah	Curah hujan dan meluapnya Air sungai Kampar	Debet air naik masih bertahan	
2.	Desa Rombio, Kec. Kampa, Kab Kampar.	Ke-7	37 Personel Gabungan	± 30 - 70 cm	- 50 Unit Rumah	Curah hujan dan meluapnya Air sungai Kampar	Debet air naik masih bertahan	
3.	Desa Alam Panjang, Kec. Rumbio Jaya, Kab Kampar.	Ke-7	32 Personel Gabungan	± 30 - 50 cm	- 88 Unit Rumah	akibat meluapnya Air sungai Kampar	Debet air naik masih bertahan	
4.	Desa Teluk Kenidai, Kec. Tambang, Kab Kampar	Ke-5	12 Personel Gabungan	± 30 - 40 cm	- 88 Unit Rumah	akibat meluapnya Air sungai Kampar	Debet air naik masih bertahan	
5.	Desa Kampung Panjang, Kec. Kampar Utara, Kab Kampar.	Ke-5	14 Personel Gabungan	± 30 - 80 cm	- 80 Unit Rumah - 1 Unit Sekolah	akibat meluapnya Air sungai Kampar	Debet air naik masih bertahan	
6.	Desa Kualu, Kec Tambang, Kab Kampar.	Ke-5	11 Personel Gabungan	± 30 - 90 cm	- 400 Unit Rumah - 1 Unit Musshola	akibat meluapnya Air sungai Kampar	Ada kenaikan debet Air dari hari kemarin	
7.	Kel Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan	Ke-19	4 Personel Gabungan	± 20 - 70 cm	- Jalan Poros Desa	tingginya Curah hujan	Debet air naik masih bertahan	
8.	Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab Pelalawan	Ke-3	4 Personel Gabungan	± 20 - 80 cm	- 30 Unit Rumah	akibat tingginya Curah hujan dan meluapnya Air sungai Nilo	Debet air naik masih bertahan	
9.	Desa Bonai Kecamatan Bonaidarussalam, Kab Rohul	Ke-1	12 Personel Gabungan	± 30 - 50 cm	- 153 Unit Rumah - 2 Unit Sekolah - 1 Unit kantor desa	akibat tingginya Curah hujan dan meluapnya Air sungai Rokan	Ada kenaikan debet Air dari hari kemarin	
10.	Desa Kasang padang Kec. bonaidarussalam, Kab Rohul.	Ke- 59	18 Personel Gabungan	± 30 - 50 cm	- 22 Unit Rumah - 1 Unit SMA - 1 Unit Kantor Desa	Curah hujan dan meluapnya Air sungai Rokan	Debet air naik masih bertahan	
11.	Desa Sontang, Kec. Bonaidarussalam, Kab Rohul	Ke-58	10 Personel Gabungan	± 60 - 80 cm	- 100 Unit Rumah - 1 Unit SD - 1 Unit Posyandu	tingginya Curah hujan dan meluapnya Air sungai Rokan	Debet air naik masih bertahan	
12.	Desa Kasang Mungkal, Kec. Bonaidarussalam, Kab Rohul.	Ke-58		± 40 - 70 cm	- 1 Unit SD - 1 Unit Posyandu	tingginya Curah hujan dan meluapnya Air sungai Rokan	Debet air naik masih bertahan	
13.	Desa Kota Lama, Kec. Darussalam, Kab Rohul	Ke-5	10 Personel Gabungan	± 60 - 80 cm	- 257 Unit Rumah	akibat tingginya Curah hujan	Debet air naik masih bertahan	
						dan meluapnya Air sungai Rokan		
14.	Desa Talikumain Kec. Tambusai Kab Kab Rohul	Ke-2	10 Personel Gabungan	± 30 - 90 cm	- 168 Unit Rumah	akibat tingginya Curah hujan dan meluapnya Air sungai Rokan	Debet air naik masih Bertahan	
15.	Desa Pekan Tebih Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu	Ke-2	9 Personel Gabungan	± 30 - 80 cm	- 88 Unit Rumah	akibat tingginya Curah hujan dan meluapnya Air sungai Rokan	Debet air naik masih Bertahan	

16.	Desa Kepenuhan Timur Kec.Kepenuhan. Kab Rohul.	Ke-1	9 Personel Gabungan	± 20 - 40 cm	- 78 Unit Rumah	akibat tingginya Curah hujan dan meluapnya Air sungai Rokan	Debet air naik masih Bertahan	
Kodim 0321/Rohil								
1.	Kec. Rantau Kopar Kab. Rohil	Ke-28	6 Personel Gabungan	± 5 - 10 cm	- 198 Unit Rumah	tingginya Curah hujan	Debet air naik masih Bertahan	
2.	Kep. Air hitam Kec. Pujud, Kab. Rohil	Ke-7	5 Personel Gabungan	± 10 - 25 cm	- 418 Unit Rumah	tingginya Curah hujan	Debet air naik masih Bertahan	
3.	Kep. Sei tapah Kec. Tanjung Medan Kab. Rohil.	Ke-2	3 Personel Gabungan	± 5 - 10 cm	- 95 Unit Rumah	tingginya Curah hujan	Debet air naik masih Bertahan	

Demikian di sampaikan kejadian Bencana Hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Riau. Terima kasih.

Kepala Pelaksana BPBD Prov. Riau
M. Edy Afrizal SE., MH

Diinformasikan Oleh :
Petugas Operator PUSDATIN BPBD Prov. Riau
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 438
No telp/fax : 0761-855734
Call Center Pusdatin (Vicky) : 0821.6964.1779
Facebook : **BPBD Provinsi Riau**
Website : **bpbd.riau.go.id**

Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita
Salam Tangguh.. Salam Kemanusiaan..

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Ds. Sangkilo, Kec. Kelayang, Kab. Inhu (Hari 1)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Kelayang, Kab. Inhu (Hari 1)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kab. Rohul





DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil (Hari 28)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Pujud, Kab. Rohil (Hari 28)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Rantau Kopar, Kab. Rohil (Hari 23)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Kubu, Kab. Rohil (Hari 16)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Sinaboi, Kab. Rohil (Hari 13)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Tanjung Medan, Kab. Rohil (Hari 7)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Ds. Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar (Hari 14)



PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR
Jl. H.R. Soebrantas Komplek Perkantoran Bupati Lama Bangkinang Kota
Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id>
Email : bpbdkampar@yahoo.co.id



DOKUMENTASI KEJADIAN
02 Januari 2024

Banjir Desa Gunung Sahilan, Gunung Sahilan



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Ds. Buluh Cina, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar (Hari 13)



PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R. Soebrantas Komplek Perkantoran Bupati Lama Bangkinang Kota

Website : <http://bpbdkamparkab.go.id>

Email : bpbdkampar@yahoo.co.id



Banjir Desa Buluh Cina, Siak Hulu



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Ds. Lubuk Siak, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar (Hari 13)



PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R. Soebrantas Komplek Perkantoran Bupati Lama Bangkinang Kota

Website : <http://bpbdkamparkab.go.id>

Email : bpbdkampar@yahoo.co.id



Banjir Desa Lubuk Siam, Siak Hulu



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Ds. Tanjung Balam, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar (Hari 7)



PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR
Jl. H.R. Soebrantas Komplek Perkantoran Bupati Lama Bangkinang Kota
Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id>
Email : bpbdkampar@yahoo.co.id



DOKUMENTASI KEJADIAN
02 Januari 2024

Banjir Desa Tanjung Balam, Siak Hulu



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Ds. Alam Panjang, Kec. Rumbio Jaya, Kab. Kampar (Hari 6)



PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR
Jl. H.R. Soebrantas Komplek Perkantoran Bupati Lama Bangkinang Kota
Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id>
Email : bpbdkampar@yahoo.co.id



Banjir Desa Alam Panjang, Rumbio Jaya



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Ds. Ranah, Kec. Kampar, Kab. Kampar (Hari 5)



PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KAMPAR
Jl. H.R. Soebrantas Komplek Perkantoran Bupati Lama Bangkinang Kota
Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id>
Email : bpbdkampar@yahoo.co.id



Banjir Desa Ranah, Kampar



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis (Hari 17)



2 Jan 2024 13:23:09
1,0785N 101,9700E
9° N
Bandar Jaya
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Bengkalis
Riau
Altitude: 5.3m
Speed: 0.4km/h
RIONO MPA DS MUARA DUA
Index number: 190



2 Jan 2024 13:07:46
1,0786N 101,9691E
182° S
Bandar Jaya
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Bengkalis
Riau
Altitude: 17.8m
Speed: 2.0km/h
RIONO MPA DS MUARA DUA
Index number: 190



1779.522N 101.94758E
178° W
Bandar Jaya
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Bengkalis
Riau
Altitude: 4.8m
Speed: 0.6km/h
Index number: 198



1779.522N 101.94758E
178° W
Bandar Jaya
Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Bengkalis
Riau
Altitude: 1.4m
Speed: 0.6km/h
Index number: 194

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Kab. Kuantan Singingi

