



## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang 40911 Telp./Fax (022) 85872591  
<http://bpbd-kabbandung.blogspot.com> email : [bpbdkabbandung@gmail.com](mailto:bpbdkabbandung@gmail.com)



### LAPORAN KEJADIAN BENCANA KAMIS, 11 JANUARI 2024

No	Tanggal, Waktu Kejadian dan Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Langkah Penanggulangan	Sumber Informasi	Lampiran Dokumentasi
1.	Kamis, 11 Januari 2024 Kejadian Longsor Rabu, 10 Januari 2024 Pukul 15.20 Wib.	Kp. Nengkelan RT.01 Rw.01 Desa Nengkelan Kabupaten Bandung	Akibat curah hujan yang Cukup Deras mengguyur wilayah kabupaten Bandung khususnya di kecamatan Ciwidey pada hari Rabu Siang sampai Malam, di tambah kondisi tanah yang labil mrngakibatkan terjadi Longsor Panjang Longsor +- 15 Meter, Lebar +- 8 Meter, Tinggi +- 25 Meter. Mengancam 4 rumah 4 KK, 7 Jiwa. Rumah milik <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sabdi 1 KK, 1 Jiwa</li><li>2. Herman 1 KK, 4 Jiwa</li><li>3. Siti 1 KK, 1 jiwa</li><li>4. Aisyah 1 KK, 1 jiwa.</li></ol> Tidak Ada Korban Jiwa	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPBD Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan pihak Kecamatan terkait kejadian Longsor</li><li>• Anggota Satpol PP Kecamatan Ciwidey melaksanakan Pengecekan TKP Longsoran Tanah dan Mendata pemilik rumah yang teranca</li></ul>	Linmas Kecamatan Ciwidey	 

2.	<p>Kamis, 11 Januari 2024 Mitigasi Banjir Kejadian Selasa, 9 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib.</p>	<p>Desa Sukapuran Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung</p>	<p>Penyebab setelah terjadi hujan deras sehingga menyebabkan banjir bandang di lokasi Kp. Pinggirsari RW.09 Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung pada Hari Selasa, Tanggal 09 Bulan Januari Tahun 2024. Penyebab Kejadin Hujan intensitas Deras yang terjadi Diwilayah Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.</p> <p>Dalam kejadian tersebut terdampak sebanyak 3 (tiga) rumah milik Nai, Enjang dan Sipandi rusak dan 1 bangunan sekolah SDN PINGGIRSARI, dan Terancam Wilayah Rw.09, 6 KK, 20 Jiwa dan 284 siswa Mengakibatkan ambruknya TPT yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titik pertama yang menimpah sekolah Tpt yang ambruk Berdimensi Panjang 40 Meter tinggi 4 Meter.</li> <li>• Titik kedua Berdimensin panjang 15 meter tinggi 1,5 meter, Dan Drainase pingir jalan 100 Meter tinggi 50 cm.</li> </ul> <p>Terjadi setelah hujan intensitas Deras yang terjadi di lokasi tersebut dimana air dari atas Limpahan dari Cirawa menyebabkan Kp. Gosali Rw.02 terdampak Banjir 7 rumah 7 KK, dan Kp. Dangdang Rw.01 terdampak 2 KK, dan mengancam dua RW yaitu RW.02 dan.01</p> <p>Tidak Ada Korban Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bpbd Kab.Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Desa Sukapura yang di terima langsung oleh Kepala Desa Sukapura</li> <li>• Bpbd Kab.Bandung Melakukan Assesment dan Mitigasi kelokasi bencana yang di dampingi oleh Bpk Kadus</li> <li>• Bpbd Berkoordinasi dengan pihak Desa dan di terima langsung oleh Kepala Desa Cihawuk</li> <li>• Melaksanakan peninjauan Bencana yang di dampingi oleh Bpk Kadus</li> </ul> <p>Saran Tindak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bpbd Kab.Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Kepala Desa mengenai Kebencanaan yang terjadi di lokasi tersebut</li> <li>• Akan dilakukan Mitigasi struktural dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait</li> <li>• Menghimbau kepada perangkat Desa Rt/Rw untuk selalu waspada dan siaga bila mana terjadi Banjir susulan membawa material lumpur</li> <li>• Membatasi aktivitas disekitaran ambruknya Tpt yang diakibatkan Banjir tersebut dikhawatirkan ambruk dikemudian hari</li> <li>• Buat rencana jalur evakuasi mandiri</li> <li>• Pemasangan karung berisi tanah di Pinggir jalan untuk menahan dan supaya Air selokan tidak meluap</li> <li>• BPBD Kabupaten Bandung akan membuat surat rekomendasi kepada dinas terkait untuk penanganan TPT Drainase dan Sekolah yang terkena material ambruknya Tpt</li> <li>• Perbaikan dan pembersihan saluran air Supaya sampah tidak menyumbat di gorong - gorong dan air mengalir dengan lancar</li> <li>• Untuk segera dilakukan penanganan darurat.</li> </ul>	<p>Satgas BPBD</p>	
3.	<p>Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 17.30 Wib. TPT Jebol</p>	<p>Kp. Lamajang Pentas Rw.17 Desa Citeurep Kec. Dayeh kolot Kabupaten Bandung</p>	<p>Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota bandung, sehingga debit air Sungai Cigede, Sungai Cikapundung meningkat dan menyebabkan Jembatan Pasigaran dan kirmir sungai Jebol, sehingga air meluap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait Kejadian jembatan dan tanggul Jebol</li> <li>• BPBD Kabupaten Bandung melakukan Asesment dan evakuasi warga yang terjebak</li> </ul>	<p>Narhub Kecamatan</p>	

kepemukiman Warga di Kp. Lamajang Peuntas  
Rw.16 dan 17 Desa Citeurep Kecamatan  
Dayeuhkolot.

- Kp. Lamajang Peuntas Rw.05 TMA 150-180 Cm
- Kp. Lamajang Peuntas Rw.17 TMA 150-180 Cm
- Kp. Leuwi Bandung RW.01 TMA 150 -200 Cm
- Kp. Leuwi Bandung RW.02 TMA 100-156 Cm
- Kp. Leuwi Bandung RW.04 TMA 80-150 cm
- Kp. Leuwi Bandung RW.14 TMA 150-250 Cm
- Asrana Zipur TMA 80-100 Cm.

Dampak

- Tanggul kirmir BBWS roboh sepanjang 25-30 meter jebol
- Rumah terendam

Warga terancam 500 KK, 1500 jiwa.

Data terdampak dan mengungsi di Mesjid SMP 1  
Dayeuhkolot 6 KK, 14 Jiwa, 3 Lansia, 4 Balita, 7  
Dewasa.

Tidak Ada Korban Jiwa

genangan Air.

Kebutuhan Mendesak  
Perahu karet  
Pompa Air  
Makanan  
Karung  
SKOP  
PACUL  
KARUNG



4.	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 16.00 Wib. Banjir	Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sehingga debit Air sungai meningkat dan meluap ke pemukiman warga Ketinggian air 30-60 cm Air masuk ke dalam rumah milik warga sekitar 600 rumah terendam</p> <p>Kp. Sapan Rw.07 Kp. Sapan Melati Rw.11 Kp. Sapan Rw.13 Kp. Lembang Haur Rw.05 Kp. Sutam rw.04</p> <p>Tidak Ada Korban Jiwa</p>	BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Banjir	Kases Sumbersari	   
----	--	---	--	--	------------------	---

5.	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 16.00 Wib. Banjir	Desa Tangulun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sehingga debit Air sungai meningkat dan meluap ke jln Majalaya Kamojang desa tanggulun untuk roda 2 maupun roda 4 sudah tidak bisa di lewati</p> <p>Tidak Ada Korban Jiwa</p>	BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Banjir	Narhub Kecamatan	
6.	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 18.45 Wib. Banjir	Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota bandung, sehingga debit air Sungai Cipalasari meningkat meluap kepemukiman warga Banyak rumah warga yang terendam banjir dan kehilangan peralatan tidur, makanan dan keperluan rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jl. Palasari Rt 01,02,03 RW.02 TMA 100-150 Cm Terdampak 120 KK Kebutuhan segera Makanan, Alat kebersihan dan selimut.</li> <li>• Jl. Palasari RT.01,02,03 RW.03 TMA 100-150 Cm Terdampak 184 KK Termasuk ada 3 Orang Ibu Hamil Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung</li> </ul> <p>Tidak Ada Korban Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Banjir</li> <li>• BPBD Kabupaten Bandung melakukan Asesment dan evakuasi warga yang terjebak genangan Air.</li> <li>• Mengamankan barang-barang yg msh bisa d gunakan</li> </ul> <p>Kebutuhan Mendesak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan Pokok, Susu Bayi sangat segera</li> <li>- Peralatan Tidur, Tikar untuk alas tidur</li> <li>- Pakaian dan makanan yang Lainny</li> </ul>		

7.	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 18.10 Wib. Banjir	Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, sehingga debit air Sungai Citepusi meningkat meluap kepemukiman warga Banyak rumah warga yang terendam banjir dan kehilangan peralatan tidur, makanan dan keperluan rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kp Cibedug Hilir Rt 04,05,06,07 RW 01 TMA 40-150 Cm</li> <li>• Kp Cibedug Girang RT 01, 02, 03 RW 02 TMA 40- 80 Cm</li> <li>• Kp Sekeandur RT 01, 02, 04 RW 08 TMA 30-100 Cm</li> </ul> <p>Korban Terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kp. Cibedug Hilir RT 03, 04,05,06,07 RW 01 terdampak 242 KK, 740 Jiwa</li> <li>• Kp. Cibedug Girang RT 01 RW.02 terdampak 53 KK, 198 Jiwa</li> <li>• Kp Sekeandur RT 01, 02, 04 RW 08 terdampak 32 KK, 128 Jiwa</li> </ul> <p>187 rumah dan 2 Mesjid</p> <p>jalur KP. Sekeandur Rw 08 Desa Cangkuang Wetan Kec Dayeuhkolot, Terputus tidak bisa di lalu</p> <p>Data Pengungsi Sementara di kantor RW 20 KK 40 Jiwa Yang Mengungsi di Kantor RW.01 Tidak Ada Korban Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Banjir</li> <li>• BPBD Kabupaten Bandung melakukan Asesment dan evakuasi warga yang terjebak genangan Air.</li> <li>• Mengamankan barang-barang yang masih bisa di gunakan</li> </ul> <p>Kebutuhan Mendesak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan Pokok, sangat segera</li> <li>- Peralatan Dapur Umum</li> <li>- Peralatan Tidur, Tikar untuk alas tidur</li> <li>- Pakaian dan makanan yang Lainnya</li> <li>- Perahu untuk Evakuasi Korban banjir Yang terputus Akses untuk mengungsi dan aktifitas lainnya</li> </ul>	Kadesa cangkuang wetan	 <p>The images show various scenes of flooding and emergency aid. The top photo shows a flooded street at night with people wading through the water. The second photo shows a flooded area with a yellow wall and a red object. The third photo shows people sitting on the floor in a room, possibly receiving aid. The bottom photo shows a flooded area with a person in a green uniform, likely a responder.</p>
----	--	--	--	---	------------------------------	--

8.	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 17.00 Wib. Longsor	Desa Sugih Mukti Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung	Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, sehingga terjadi Longsor yang menutupi jalan akses Patuha-Ciwidey KM 8,9 10 dan 12  Tidak Ada Korban Jiwa	BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Longsor	Linmas Kecamatan	
9.	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 18.10 Wib. Banjir	Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Intensitas hujan tinggi di wilayah sekitar Majalaya dan daerah atas (Kertasari, Pacet & Ibum) sehingga debit air Sungai meningkat meluap ke pemukiman warga, Jalan dan Gang disekitaran RW 01, 02, 03 & 05 tergenang TMA 60 cm -100 cm  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kp. Rancabali RW.01</li> <li>• Kp. Rancabali RW.02</li> <li>• Kp. Cikaro RW.03</li> <li>• Kp. Pasar baru RW.05</li> </ul> Tidak Ada Korban Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Banjir</li> <li>• Mengamankan barang-barang yang masih bisa di gunakan</li> <li>• Menghimbau kepada seluruh warga tetap siaga</li> </ul>	Sekdes Majakerta	

10	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 19.00 Wib. Banjir	Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung	Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Intensitas hujan tinggi di wilayah sekitar Solokan Jeruk sehingga debit air Sungai Citarum meningkat meluap kepermukiman warga, - Kp.Sapan Rw.01 dan 02 - Kp. Bojongemas Rw04 dan 05.	BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Banjir	Kades Bojong Emas	
11	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 21.21 Wib. Longsor	Kp.situhiang RT.03 RW.16 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Intensitas hujan tinggi di wilayah sekitar sehingga mengakibatkan terjadi Longsor</p> <p>Longsor di - Kp.situhiang RT 03 RW 16 Desa Alamendah kecamatan Rancabali yang menutupi akses jalan.</p> <p>Banjir Kp.citalahab RT.03 RW.22 Desa Alamendah Kecamatan Rancabali</p> <p>Tanggul jebol Di RW 22 yang mengakibatkan kebun strawberi dan sayuran ruksak alhamdulillah utuk sekarang rumah warga tidak ada yang terdampak cuman kalo tanggul jebol tidak di perbaiki kedepanya ditakutkan bakalan longsor ke rumah warga</p> <p>Longsor tanah Di RW 16 tinggi 7 meter Panjang 10 meter</p>	BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Longsor	Kanit Rancabali	

			yang mengakibatkan kan akses jalan Tertutup Kebutuhan Mendesak Karung, Skop, Cangkul Tidak Ada Korban Jiwa			
12	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 19.00 Wib. Banjir	Kp. Cikarees RT.01, 02 dan 04 RW.21 Kelurahan Baleendah Desa Rancamayar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sehingga debit Air sungai Citarum meningkat dan meluap ke pemukiman warga dan Akses Jalan di Wilayah</p> <p>Kelurahan Baleendah Kp. Cikarees Rw.21, TMA 20 – 190 cm Terdampak 267 KK, 1039 Jiwa Jumlah terdampak 130 KK, 304 Jiwa Tidak Ada Korban Jiwa</p> <p>Desa Rancamanyar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kp. Tambakan Rw.01 TMA 20 CM - 90 Cm 320 KK, 935 aJiwa</li> <li>• Kp. Cilebak Rw.02 TMA 30 CM - 90 Cm 136 KK, 408 Jiwa</li> <li>• Kp. Cilebak Rw 03 TMA 30 CM - 90 Cm 285 Kk 855 Jiwa</li> <li>• Kp. Cembul Rw 07 TMA 20 CM - 50 Cm 36 KK, 111 Jiwa</li> <li>• Kp. Cembul Rw 16 TMA 20 CM - 50 Cm 56 KK 159 Jiwa</li> <li>• Kp. Nusa Rw 15 TMA 20 CM - 50 Cm 21 Kk 67 Jiwa</li> </ul> <p>Jumlah Terdampak 854 KK, 2.488 Jiwa Lokasi Pengungsian Lapangan Bola Volly Kp cilebak Rt.07 Rw.03 Dengan menggunakan Tenda yang didirikan oleh Pemerintah Desa Rancamanyar Jumlah Pengungsi 15 KK, 43 Jiwa</p> <p>Kelurahan Andir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kp Sindangsari RW 08 TMA 20 - 50 cm Terdampak : 310 KK, 930 Jiwa</li> <li>• Kp Muara RW 07 TMA 10 - 40 Cm, Terdampak : 113 Kk 339 Jiwa</li> </ul>	<p>BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Longsor</p> <p>Kebutuhan mendesak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan Siap Saji</li> <li>- Sembako</li> <li>- Air Mineral</li> <li>- Karung</li> <li>- SKOP</li> <li>- PACUL</li> <li>- Slaber</li> </ul>	Narhub Kecamatan	    

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kp. Sindang Sari RW 10 TMA 10 - 50 Cm, Terdampak : 270 Kk 810 Jiwa Jumlah Terdampak 693 KK, 2079 Jiwa. Tidak Ada Korban Jiwa</li> </ul>			
13	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 21.20 Wib. Banjir	Kp, Bojong RT.02 RW.03 Desa Sukamukti Kecamatan Katapan Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sehingga debit Air sungai Citarum meningkat dan meluap ke pemukiman warga dengan TMA 80 Cm Kebanyakan Warga Mengungsi Di sanak Keluarganya masih dilokasi Tersebut Data terdampak sementara 18 KK, 28 Jiwa Yang Mengungsi di rumah warga sekitar</p> <p>Tidak Ada Korban Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait kejadian Banjir</li> <li>Karang Taruna, RT, RW, Satgas linmas membantu mengangkut barang yang terendam banjir ke rumah tetangga dan Kerabat yang terdekat.</li> <li>Sampai saat ini masih melalukan evakuasi karna air terus naik.</li> </ul>	Narhub Kecamatan	  

14	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 20.00 Wib. Longsor	Jl. Pasir luhur Rt.02 RW.12 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung	Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Intensitas hujan tinggi di wilayah sekitar sehingga mengakibatkan terjadi Longsor Panjang Longsor 5 meter Tinggi 3 meter, yang mengakibatkan Benteng rumah bapak Awo 1 KK, 3 jiwa, Ambruk. Luas bangunan yang ambruk sekitar 12 meter  Tidak ada korban jiwa	BPBD Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan pihak Kecamatan terkait kejadian Longsor	Narhub Kecamatan	
----	---	--	---	--	---------------------	---

15	Kamis, 11 Januari 2024 Pukul 23.00 Wib. Banjir	Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung	<p>Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sehingga debit Air sungai Citarum, Sungai Ciplasari, Sungai Cikapundung meningkat dan meluap ke pemukiman warga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kp. Babakan Sangkuriang Rw.01, TMA 30-60 cm</li> <li>• Kp. Citeureup Rw.02, TMA 40-80 cm</li> <li>• Kp. Cilisung Rw.03, Ketinggian Air 40-90 cm</li> <li>• Kp. Bojong Asih Rw.04, TMA 50-130 cm</li> <li>• Kp. Bojong Asih Rw.05, TMA 20-70 cm</li> <li>• Kp. Bolero Rw.08, TMA 40 – 50</li> <li>• Kp. Kaum Rw.09, TMA 20-90 cm</li> <li>• Kp. Kaum Rw.10, TMA 10-40 cm</li> <li>• Kp. Kaum Rw.11, TMA 50-120 cm</li> <li>• Kp. Kaum Rw.12, TMA 50 -120 cm</li> <li>• Kp. Cilisung Rw.13, tma 10-20 cm</li> <li>• Kp. Bojong Asih Rw.14, tma 30-60 cm</li> <li>• jalan raya dayeuhkolot (30-70)</li> </ul> <p>Mengungsi di Seltel PMI Desa dayeuhkolot Jumlah 10 KK, 27 Jiwa, 15 Dewasa, 5 Lansia, 2 Balita, 3 SD, 1 SMP, 1 SMA.</p> <p>Tidak Ada Korban Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terkait Kejadian jembatan dan tanggul Jebol</li> <li>• BPBD Kabupaten Bandung melakukan Asesment dan evakuasi warga yang terjebak genangan Air.</li> </ul>	Kades Dayeuhkolot	

PUSDALOPS

**PETUGAS PUSDALOPS-PB**

- 1. YONI ABDUL YUSU**
- 2. ERWIN NURDIANSYAH**
- 3. HENDI SETIADI**