

BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI PROVINSI SUMATERA BARAT 7-8 MARET 2024

Oleh:
MAHYELDI
Gubernur Sumatera Barat




Update Kondisi
Senin 11 Maret 2023
Pukul : 10.00 WIB

Outline


1. Informasi Awal Kejadian
2. Dampak Kejadian Banjir dan Longsor di Provinsi Sumbar
3. Penjelasan masing-masing Kab/Kota Terdampak
4. Faktor Penyebab
5. Upaya yang telah dilakukan
6. Rangkuman

INFORMASI AWAL KEJADIAN

- Hujan dengan intensitas sedang dimulai pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 14.00 WIB yang dilanjutkan dengan intensitas ekstrem pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 16.00 WIB hingga tanggal 8 Maret 2024 pukul 04.00 WIB
- Berikut grafik curah hujan pada tanggal 7 Maret – 8 Maret 2024



INFORMASI AWAL KEJADIAN



PASAMAN BARAT

BANJIR
Terdapat 8 Kecamatan dan 10 Nagari yang terdampak banjir

Ketinggian air
100 cm

Rumah hanyut
1 unit


Jembatan rusak
1 unit

Jiwa terdampak
NIHL

LONGSOR
Terdapat 2 Kecamatan dan 2 Nagari yang terdampak longsor

Jiwa terdampak
NIHL

Jalan terban
2 jalur lintas



AGAM

BANJIR
Terdapat 3 Kecamatan dan 3 Nagari yang terdampak banjir

Ketinggian air
30 - 150 cm

Jiwa terdampak
± 33 jiwa

LONGSOR
Terdapat 2 Kecamatan dan 2 Nagari yang terdampak longsor

Jiwa terdampak
NIHL

Jalan tertimbun
± 30 meter

PADANG PARIAMAN

BANJIR
Terdapat 14 Kecamatan yang terdampak banjir

Ketinggian air
10 - 300 cm

Rumah terendam
± 800 unit

Jiwa terdampak
± 500 jiwa

Lahan pertanian
10 ha

LONGSOR
Terdapat 11 Kecamatan dan 24 Kelurahan yang terdampak longsor

Jiwa terdampak
NIHL

Jalan rusak
1 unit

DAM rusak
1 unit

Jembatan
3 unit

Fasum
5 unit

KOTA PARIAMAN

BANJIR
Terdapat 3 Kecamatan dan 17 Desa/Kelurahan yang terdampak banjir

Jiwa terdampak
547 jiwa

Dampak Banjir :

1. Merusakkan rumah warga dan fasilitas umum
2. Merusak jembatan rajang (Desa Pauh Timur, Kec. Pariati)
3. Merusak WC/Dapur rumah warga (Desa Tanjung Saba, Pariat)
4. Merusak lahan pertanian, peternakan, perikanan warga
5. Merusak tabung pompa (Desa Kp Apir, Marunggi, Tanjung Saba)

KOTA PADANG

BANJIR
Terdapat 8 Kecamatan dan 19 Kelurahan yang terdampak banjir

Ketinggian air
30 - 150 cm

Rumah hanyut
2 unit

Jiwa Terdampak
± 8118 jiwa

Jiwa Mengungsi
± 2947 jiwa

LONGSOR
Terdapat 3 Kecamatan dan 5 Kelurahan yang terdampak longsor

Jiwa Terdampak
NIHL

KOTA SOLOK

BANJIR
Terdapat 2 Kecamatan dan 10 Kelurahan yang terdampak banjir

Jiwa terdampak
± 612 jiwa

Banjir Kuluah PPH, Desa Bantak Lembang

Banjir Kuluah PPH, Desa Bantak Lembang

Banjir Kuluah PPH, RT 04/010 (Desa Bantak Lembang)

KAB MENTAWAI

BANJIR
Terdapat 1 Kecamatan dan 1 Desa yang terdampak banjir

Jiwa terdampak
NIHL

Ketinggian air
200 cm

LONGSOR
Terdapat 1 Kecamatan dan 2 Desa yang terdampak longsor

Jiwa terdampak
NIHL

Jalan ambles dan tertimbun
130 meter

PETA ADMINISTRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

KAB PASAMAN

BANJIR
Terdapat 4 Kecamatan dan 9 Nagari yang terdampak banjir

Rumah terendam
131 unit

Lahan pertanian
98 ha

Jiwa terdampak
NIHL

DOKUMENTASI

Banjir dan Lahan Pertanian di Kab. Pasaman

KOTA SAWAHLUNTO

LONGSOR
Terdapat 1 Kecamatan dan 2 Kelurahan yang terdampak longsor

Jembatan
1 unit

Jiwa terdampak
NIHL

Kondisi terkini:

- Peranginan Longsor tanah di rumah warga untuk sementara sudah dapat di atasi dengan tindakan sementara.
- Kondisi lokasi yang pembasah pulvis sudah diamankan oleh relawan KSB dan Masyarakat dengan memberikan tembakan.

KAB SOLOK

BANJIR
Terdapat 1 Kecamatan dan 1 Nagari yang terdampak banjir

Jiwa terdampak
2 KK

Rumah rusak
1 unit

Jembatan
2 unit

Jalan rusak
37 meter

Lahan pertanian
seding pendataan

LONGSOR
Terdapat 1 Kecamatan dan 1 Nagari yang terdampak longsor

Jiwa terdampak
4 KK

Rumah rusak
2 unit

KAB 50 KOTA

BANJIR
Terdapat 1 Kecamatan yang terdampak banjir

Jiwa terdampak
± 97 jiwa

Rumah terendam
11 unit

Lahan pertanian
13,9 ha

Perikanan
± 300 m²

LONGSOR
Terdapat 2 Kecamatan yang terdampak longsor

Jiwa terdampak
11 jiwa

Rumah
2 unit

Jembatan
1 unit

KAB PESISIR SELATAN

BANJIR
Terdapat 13 Kecamatan yang terdampak banjir

Meninggal
23 orang

Hilang
6 orang

Mengungsi
± 16.778 jiwa

Rumah rusak
650 unit

Unggas
1.935 ekor

Ternak
25 ekor

Rumah terendam
25.794 unit

Jembatan
15 unit

Jalan rusak
3,55 km

Lahan pertanian
5.437 ha

INFORMASI AWAL KEJADIAN

Daerah yang terdampak meliputi:

1. Kota Padang
2. Kota Pariaman
3. Kota Solok
4. Kab. Pesisir Selatan
5. Kab. Pasaman Barat
6. Kab. Pasaman
7. Kab. Padang Pariaman
8. Kab. Agam
9. Kab. Kepulauan Mentawai
10. Kota Sawahlunto
11. Kab. Solok
12. Kab. Lima Puluh Kota



Dampak Bencana di Kab. Pesisir Selatan

BANJIR

Terdapat 13 Kecamatan yang terdampak banjir



Meninggal
23 orang



Rumah terendam
22.906 unit



Hilang
6 orang



Jembatan Rusak
16 unit



Mengungsi
± 74.934 jiwa



Jalan rusak
3,55 km



Rumah rusak
1.584 unit



Lahan pertanian
5.437 ha



Unggas
1.935 ekor



Ternak
25 ekor



Perkiraan Kerugian
Rp. 212.585.668.478



DOKUMENTASI



Banjir di Pesisir Selatan









Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

Google Street View Feb 2024 -
Sebelum Banjir



Dokumentasi pasca banjir
9 Maret 2024




Dokumentasi pasca banjir
9 Maret 2024



Google Street View Feb 2024 -
Sebelum Banjir







Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat



Bendung BLTB
Sapan kayu manang
dengan areal 309
Ha Nagari Surian
Kecamatan Pantai
Cermin Kabupaten
Solok Rencana
Penanganan dengan
Beronjong
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 1,7 Milyar



Bendung DI Koto
Kandis Nagari
Kambang Timur Kec.
Lengayang Kab.
Pesisir Selatan Luas
areal 2.357 Ha
Rencana Penanganan
dengan **Rekonstruksi**
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 15 Milyar

Saluran Irigasi DI
Sungai Aro rusak
akibat longsor -
Nagari Lubuak
Gadang Timur
Kecamatan
Sangir
Kabupaten Solok
Selatan
Rencana
Penanganan
dengan **Konstruksi**
Pasang Batu Kali
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 1.5 Milyar



Sayap Bendung DI
Koto Salapan
Kecamatan Ranah
Pesisir rusak berat
Rencana Penanganan
dengan **Rehabilitasi**
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 1,5 Milyar

**Total Kebutuhan Anggaran untuk
Penanganan Pasca Untuk Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi Rp 19,7 Milyar**

Altitude: 21.0m
Speed: 0.0km/h
8 Mar 2024 06:41:38.6





Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat




**Anak Sungai
Barung-Barung
Balantai**
Rencana
Penanganan dengan
Normalisasi
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 200 juta



**Anak Sungai
Batang Tarusan**
Rencana
Penanganan dengan
**Konstruksi
Bronjong**
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 200 juta



Batang Tarusan
Rencana
Penanganan dengan
**Konstruksi
Bronjong**
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 7 Milyar



Batang Lumpo
Rencana
Penanganan dengan
Konstruksi RWC
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 1,7 Milyar



**Bendung Di Koto
Kandis**
Rencana
Penanganan dengan
Rekonstruksi
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 6,5 Milyar



Batang Palangai
Rencana
Penanganan
dengan **Konstruksi
Bronjong**
Estimasi kebutuhan
anggaran =
Rp 1 Milyar



**Lokasi lain yang juga membutuhkan
penanganan segera:**

1. Batang Siguntur (konstruksi bronjong) =
Rp 1,4 Milyar
2. Batang Kapas (Konstruksi Pas.Batu) =
Rp 800 Juta
3. Batang Kampas (konstruksi Pas. Batu) =
Rp 500 Juta
4. Batang Surantih (Konstruksi Revetmen
14 segmen) = Rp 1,9 Milyar

**Total Kebutuhan Anggaran untuk
Penanganan Pasca Banjir di Kab.
Pesisir Selatan = Rp 21,2 Milyar**



Ruas Surantih - Kayu Aro – Langgai (P.086)

Ruas ini berada di Kecamatan Sutera dengan panjang 29,30 Km Km sebagai akses alternatif Dalam Wilayah Pesisir Selatan khusus nya pada daerah Surantih - Kayu Aro – Langgai, Pada ruas ini terjadi jalan yang tertutup longsor dan putus total pada Sta 132+900, beberapa rumah rata dengan tanah, 10 orang hilang, dan 1 Orang meninggal dunia dan juga terjadinya Terjadinya Bahu/badan jalan terban di Sta 126+850

STA 132+900

Rencana Penanganan

Relokasi Jalan, Pembangunan

Jalan Baru, RWC/Bronjong,

Jembatan Bailey 2 Unit



STA 126+850

Rencana Penanganan

RWC/Bronjong, Pasangan

Batu, Timbunan Biasa dan

timbunan pilihan





Ruas ini berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto IX Tarusan dengan panjang 44,10 Km sebagai akses alternatif dari Kota Padang ke Kabupaten Pesisir Selatan. Pada ruas ini terjadi Terjadinya longsor tebing di Sta 27+650 dan 28+400 dan Terjadinya bahu jalan terban pada Sta 28+100,

28+200 dan 44+100

STA 27+650 dan 28+400 Rencana

Penanganan

Pembersihan dan Pasangan Batu




STA 28+100, 28+200 dan 44+100

Rencana Penanganan

RWC/Bronjong, Pasangan Batu,

Timbunan Biasa dan timbunan pilihan





1

Ruas Jalan Padang – Painan - Kambang (N.031 dan N.032)

PPK 2.3 Satker PJN Wil. II

- Longsoran, Banjir, Badan Jalan Amblas dan Terban

2

Ruas Jalan Kambang – Indrapura (N.033)

PPK 2.4 Satker PJN Wil II

- Oprit Jembatan Labuhan Putus



13. Kabupaten Pesisir Selatan, Korban Jiwa = 12 orang (3 orang Meninggal Dunia, 9 orang hilang)

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut	
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan				
1 -		XI Koto Tarusan	Banjir	9840 Jiwa terdampak	BPBD Pesisir Selatan melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dan TRC BPBD Pesisir Selatan melakukan asesmen dan pendataan serta turun ke lokasi kejadian	
				4278 KK terdampak		
				20 Unit Rumah Rusak Sedang		
				4258 Rumah Terendam		
				1 Unit Jembatan Putus		
				Jalan tertimbun 100 meter		
2	Duku			Puluhan rumah terdampak. Akses Jl Padang-Painan tidak bisa dilewati		
3 -		Bayang		4098 Jiwa terdampak banjir	Taksiran Kerugian : Rp. 62.566.913.043. BPBD Pesisir Selatan melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dan TRC BPBD Pesisir Selatan melakukan asesmen dan pendataan serta turun ke lokasi kejadian	
				1782 KK terdampak banjir		
				1782 Rumah terendam banjir		
				Kerugian 400 ekor Itik		
4	Gurun Panjang					Fasilitas Kesehatan terdampak banjir
5	Pustu (Gurun Panjang dan Aur Begalung) Poskesri (Teluk Bakung dan Kampung Tengah)					Kerugian 35 ekor Itik
6	Koto Berapak					Kerugian 2 ekor Sapi
7	Kapelgam			7220 Jiwa terdampak Banjir		
8 -		IV Jurai		3139 KK Terdampak Banjir		
				3139 Rumah terendam banjir		
				4 Unit Jembatan Putus		
				Jln 4 m tergerus aliran air/putus		
				Jembatan Gantung putus		
9	Koto Rawang, Tambang			Kerugian 1 ekor Sapi dan 3 ekor Kambing		
10	Gunung Bungkok Lumpok			Fasilitas Kesehatan terdampak banjir		
11	Puskesmas Lumpo, Pustu (Rawang, Bungo Pasang, Batu Kunik), Poskesri (Balai Lamo Salido, Laban, Muaro Balai Selatan, Batu Kunik, Sungai Sarik, Koto Ranggo, Balai Sinayan)					
12 -		Batang Kapas		7996 Jiwa terdampak banjir		
				3477 KK terdampak banjir		
				3477 rumah terendam banjir		

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
13	Tuik IV Koto Mudiak	Batang Kapas	Banjir	100 rumah terdampak banjir	Taksiran Kerugian : Rp. 62.566.913.043. BPBD Pesisir Selatan melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dan TRC BPBD Pesisir Selatan melakukan asesmen dan pendataan serta turun ke lokasi kejadian
14	Sungai Nyalo IV Koto Mudiak			70 rumah terdampak banjir	
15	IV Koto Mudiak Lubuk Nyiur			40 rumah terdampak banjir	
16	Koto Nan Duo			Kerugian 4 ekor Kerbau, 8 ekor Sapi dan 8 ekor Kambing	
17	IV Koto Ilie			65 rumah terdampak banjir	
18	Bukit Pulai		Longsor	menghambat akses jalan	
19	Puskesmas IV Koto Mudik, Pustu (Anakan, Taluak Batuang, Taluak) Poskesri (Jalamo, Pasa Kuok, Koto Tuo, Limau Sundai, Limau Manis, Bukit Tambun Tulang, Koto Baru, Koto Kaduduak, Koto Panjang)	Sutera	Banjir	Fasilitas Kesehatan terdampak banjir	
20	-			2 Orang Meninggal Dunia	
				9 Orang Hilang	
				6364 Jiwa terdampak banjir	
				2767 KK terdampak banjir	
			7 Unit Rumah Rusak Berat		
21	Langgai Surantiah		Longsor	2767 unit rumah terendam	
				menghambat akses jalan	
				Fasilitas Kesehatan terdampak banjir	
22	Pustu Koto Teratak, Poskesri (Lan Panjang, Gunung Malelo, Timbulun, Lubuk Batu)		Banjir	Kerugian 1900 ekor ayam	
23	Aur Duri	1 Orang Meninggal Dunia			
24	-	9871 Jiwa terdampak banjir			
		4292 KK terdampak banjir			
		4292 unit rumah terendam			
25	Puskesmas Koto Baru, Pustu (Tampunik, Lubuk Sarik), Poskesri (Ganting Kubang, Kampung Akad, Kampung Baru)	Fasilitas Kesehatan terdampak banjir			
26	Lakitan	Kerugian 50 ekor ayam dan 13 ekor Itik			
27	Kambang Utara	Kerugian 100 ekor Sapi			



No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
28	Kambang	Lengayang	Banjir	puluhan rumah terdampak	Taksiran Kerugian : Rp. 62.566.913.043. BPBD Pesisir Selatan melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dan TRC BPBD Pesisir Selatan melakukan asesmen dan pendataan serta turun ke lokasi kejadian
29	-	Ranah Pesisir		150 Jiwa terdampak banjir	
				100 KK terdampak banjir	
				65 Unit rumah terendam	
				1 Unit rumah ibadah terendam	
				3 unit Jembatan Putus	
30	-	Basa Ampek Balai Tapan		738 Jiwa terdampak banjir	
				195 KK terdampak banjir	
				195 Unit rumah terendam banjir	
				3 Unit sekolah terendam	
				3 unit Rumah ibadah terendam	
				1 Unit Kantor terendam	
				8 Ha Sawah dan Ladang	
				1 meter jalan tergerus aliran air	
31	Poskesri Tanjung Pondok	Ranah Ampek Hulu Tapan		Fasilitas Kesehatan terdampak	
32	-			75 Jiwa terdampak banjir	
				30 KK terdampak banjir	
				30 Unit rumah terendam banjir	
33	-	Linggo Sari Baganti		5 Ha Sawah dan Ladang	
				1159 Jiwa terdampak banjir	
34	Puskesmas Tarusan, Pustu (Talawi, Barung-barung Belantai, Mandeh, Benteng, Cumateh, Koto Lua), Poskesri (Duku, Koto Panjang, Siguntur)	Koto XI Tarusan		Fasilitas Kesehatan terdampak banjir	
35	Pustu (Rantau Simalenang, Tengah Padang), Poskesri (Pasar Air Haji, Air Haji Tengah, Luar Parit, Koto Panjang)	Air Haji		Fasilitas Kesehatan terdampak banjir	
36	Poskesri Tanjung Batang Kapas	Pancung Soal		Fasilitas Kesehatan terdampak banjir	
37	-	-		Padi : 4.198,75 Ha	-
				Jagung : 529,50 Ha	
				Cabe : 4,75 Ha	
				Semangka : 122,25 Ha	
				Melon : 1 Ha	
				Sayur lain2 : 10 Ha	



Dampak Bencana di Kab. Padang Pariaman

BANJIR

Terdapat 14 Kecamatan yang terdampak banjir



Ketinggian air

30 – 300 cm



Meninggal

3 orang



Rumah terendam

±974 unit



DAM rusak

1 unit



Jiwa terdampak

3.421 jiwa



Jembatan

21 unit



Lahan pertanian

134 ha

Jalan

43 titik

LONGSOR

Terdapat 11 Kecamatan dan 24 Nagari yang terdampak longsor



Jiwa terdampak

NIHIL



Jalan rusak

1 unit



Fasum

54 unit



DOKUMENTASI



Banjir di Kec. Ulakan Tapakih



**Pemantauan jembatan terban menuju
BIM, Padang Pariaman**




Penanganan Longsor di Kab. Padang Pariaman

9 Mar 2024 12:14:00
290° W
Index number: 757









1

Ruas Jalan BIM – Simp. Duku (N.027.11)

PPK TP-01 SKPD

- **Oprit Jembatan Duku A dan Duku B Scoring dan ambblas**





**Ruas Jalan Provinsi P.028/Sicincin – Kurai Taji
(Kab. Padang Pariaman)**

**Dampak bencana dititik ini jalan ter tutup hingga 10 jam dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, rumah serta warung hancur karna tertimbun tanah longsor
Lalu lintas kembali lancar pada pukul 24.15 Wib**



0%



100%



Ruas Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)

Ruas ini berada di Kecamatan Lubuk Basung dan Sungai Limau dengan panjang 28,60 Km Km sebagai akses alternatif dari Padang Pariaman ke Agam. Pada ruas ini terjadi terban di titik Sta 139 + 000 yang mengakibatkan terganggu nya akses dan juga Dampak dari bencana di titik ini mengakibatkan setengah badan jalan amblas sepanjang 35 meter serta Terjadinya terban di titik Sta 137 + 150, Dampak dari bencana di titik ini mengakibatkan setengah badan jalan amblas sepanjang 15 meter.

STA 139 + 000

*Rencana Penanganan
RWC/Bronjong, Pasangan
Batu, Timbunan Biasa dan
timbunan pilihan*



STA 137 + 150

*Rencana Penanganan
RWC/Bronjong, Pasangan
Batu, Timbunan Biasa dan
timbunan pilihan*



11. Kabupaten Padang Pariaman, Korban Jiwa = 3 orang (3 orang Meninggal Dunia, 2 orang luka-luka)

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Sungai Durian Jalan Raya Sicincin-Kurai Taji 53+950	Patamuan	Tanah Longsor	rumah serta warung hancur karna tertimbun tanah longsor, 1 org meninggal dunia	Pembersihan Tanah Longsor Dengan Excavator
2	Batu Basa 118+350	VI Koto Aur Malintang	Pohon Tumbang	setengah badan jalan tertutup pohon yang tumbang	Lalu Lintas masih lancar
3	Aur Malintang Selatan 125+650			setengah badan jalan tertutup	
4	Kuranji Hulu 128+850	Sungai Geringging	Tanah Longsor	3 jiwa terdampak	
5	Simp Malai-malai III Koto			badan jalan tertutup 20 m	sudah dibersihkan, lalu lintas sudah lancar
6	Kuranji Hulu 134+750	Sungai Limau		badan jalan tertutup 30 m	sudah dibersihkan, lalu lintas sudah lancar
7	Kuranji Hulu 136+750	Sungai Limau		badan jalan tertutup 30 m	sudah dibersihkan, lalu lintas sudah lancar
8	Kuranji Hilir 137+150	Sungai Limau		badan jalan amblas 35 m	Rencana Pasangan Batu Bronjong
9	Kuranji Hilir 139+000	Sungai Limau	Jalan Terban	badan jalan amblas 15 m	Pasangan Police Line, Rencana Batu Bronjong
10	Kuranji Hilir 137+150	Sungai Limau	Jalan Terban		Taksiran Kerugian Rp. 600.000.000
11	-	Sitoga	Banjir	800 unit Rumah, 2958 Jiwa, 10 Ha Lahan pertanian terendam banjir 3 Unit Jembatan, 1 Unit Jalan, 3 Unit Rumah, 5 Unit Fasilitas Umum Rusak 17 Kecamatan, 32 Nagari Terdampak 33 titik Banjir dan 18 Titik Longsor 6 Titik Pohon Tumbang Rata-rata ketinggian air 30-300 cm	BPBD Padang Pariaman melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian
12	-	VII Koto			
13	-	Batang Gasan	Longsor		
14	-	Padang Sago			
15	-	V Koto	Banjir		
			Longsor		
16	-	Lubuak Aluang	Banjir		
			Longsor		
17	-	2x11 Kayu Tanam	Banjir		
			Longsor		
18	-	V Koto Timur	Banjir		
			Longsor		
19	-	V Koto	Banjir		
			Longsor		
20	-	VII Koto Patamuan	Banjir		
			Longsor		
21	-	Ulakan Tapakih	Banjir		
			Pohon Tumbang		
22	-	Nan Sabaris	Banjir		
			Pohon Tumbang		
23	-	Sungai Limau	Banjir	40 jiwa evakuasi mandiri	
24	Sungai Sirah			392 jiwa terdampak banjir	
25	-	VII Koto Sungai Sariak			



No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
26	-	Sungai Limau	Longsor Pohon Tumbang	800 unit Rumah terendam Banjir 2958 Jiwa terdampak banjir 10 Ha Lahan pertanian terendam banjir 3 Unit Jembatan Rusak 1 Unit Jalan Rusak 3 Unit Rumah Rusak 5 Unit Fasilitas Umum Rusak 15 Kecamatan Terdampak 32 Nagari Terdampak 33 titik Banjir 18 Titik Longsor 6 Titik Pohon Tumbang Rata-rata ketinggian air 30-300 cm	BPBD Padang Pariaman melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian
27	-	Anam Lingkuang	Banjir Longsor Pohon Tumbang		
28	-	2x11 Enam Lingkuang	Banjir Longsor Pohon Tumbang		
29	-	Sungai Geringging	Banjir Longsor Pohon Tumbang		
30	-	Batang Anai	Banjir Longsor Pohon Tumbang	Jembatan ke BIM Terancam Runtuh	Jalan sudah dapat dilewati dengan dihimbau masyarakat tetap waspada dan memperhatikan rambu-rambu jalan
31	-	-	Banjir	288.250 kg Ikan Gurami dan Lele dengan kerugian ditaksir sebesar Rp 1.217.500.000,-	-
32	Lansano Bukik Gonggang	VII Koto Kampung Dalam		132 jiwa evakuasi mandiri	-
33	-	-		Padi : 181,6 Ha	-
34	-	-		Jagung : 34,85 Ha	-
35	-	-		Kerusakan Irigasi 8 unit	-

Dampak Bencana di Kota Padang

BANJIR

Terdapat 8 Kecamatan dan 19 Kelurahan yang terdampak banjir



Ketinggian air
30 – 150 cm



Rumah hanyut
2 unit



Lahan Pertanian Rusak
± 11,09 Ha



Jiwa Mengungsi
± 10.862 jiwa

LONGSOR

Terdapat 3 Kecamatan dan 5 Kelurahan yang terdampak longsor



Jiwa Terdampak
NIHIL



Rumah Rusak Berat
40 unit



Perkiraan Kerugian
Rp. 12.728.900.000



DOKUMENTASI



Banjir di Dadok Tunggul Hitam, Padang



Pemantauan Banjir di Tabing Banda Gadang



Banjir di Maransi, Padang



Pemantauan Banjir di Kec. Padang Timur







1. Kota Padang, ± 8118 jiwa terdampak Banjir, ± 2947 jiwa mengungsi, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Groundsill dan Penguras Bendung Gunung Nago	Pauh	Intensitas curah hujan tinggi	Debit Air meningkat di bendung dan saluran pembuangan	Pengawasan dan tinjauan lokasi, telah dilakukan upaya tindak lanjut pencegahan bencana
2	Saluran Pembuang DI Gunung Nago Parak Karakah	Padang Timur			
3	Aur Duri		Pohon tumbang	-	1. Normalisasi Batang Jirak 1 unit alat berat 2. Normalisasi Batang Sungai Bangek 1 unit alat berat 3. Pengecekan dan pembersihan saluran irigasi yang melintasi Jalan Bypass yang tersumbat sampah 4. Tim Satgas Bencana Dinas SDABK dan BWS Sumatera V Padang turun ke lokasi melakukan pendataan penyebab dan dampak bencana. 5. Stasiun pompa drainase Ulak Karang untuk mempercepat pembuangan air genangan. 6. 1 unit Excavator mini ke pintu air Ujung Tanah, untuk pengerukan material debris. 7. Mobile Flood Pump stand by di Kel. Dadok Tunggul Hitam 8. TRC BPBD Kota Padang melakukan asesmen dan evakuasi masyarakat terdampak banjir 9. masyarakat evakuasi mandiri
4	Kampung Durian Parak Gadang Timur		Banjir	± 50 rumah terdampak	
5	Banuaran Nan XX	Lubuk Begalung	Banjir	110 Unit rumah terendam, 2 unit rumah hanyut 20 Jiwa	
6	Koto Baru			genangan air di lokasi	
7	Parak Laweh Nan XX			Ketinggian air ±1,5 m	
8	Gurun Laweh		Longsor	Akses jalan terhambat	
9	Gates Nan XX				
10	Kampung Jua Nan XX		Banjir	± 20 rumah terdampak	
11	Belakang SD 32 Banuaran			± 20 rumah terdampak	
12	Gurun Laweh belakang Kantor Lurah			± 50 rumah terdampak	
13	Komplek Wisma Utama Parak Laweh Pulau Aie			± 60 rumah terdampak	
14	Perum Kharisma Banuaran Nan XX				
15	Siteba	Nanggalo	Banjir	genangan air lokasi	
16	Tabiang Banda Gadang				
17	Perumahan Griya Kubutama Tabiang Banda Gadang			± 20 rumah terdampak	
18	Daerah dekat bantaran sungai Kampuang Lapai				
19	Gurun Laweh		Pohon tumbang	Akses jalan terhambat	
20	Perumnas 2 Indarung	Lubuk Kilangan	Banjir	genangan air lokasi	
21	Perumnas Indarung			± 50 rumah terdampak	
22	Koto Lalang			1 orang terjebak banjir	
23	Indarung		Longsor	Akses jalan terhambat	
24	Sungai Sapih	Kuranji	Banjir	40 org terdampak	-
25	RT03/ RW01 Kabun Sungai Sapih			± 50 rumah terdampak	

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
26	Maransi	Koto Tengah	Banjir	genangan air di beberapa titik lokasi	1. Normalisasi Batang Jirak 1 unit alat berat 2. Normalisasi Batang Sungai Bangek 1 unit alat berat 3. Pengecekan dan pembersihan saluran irigasi yang melintasi Jalan Bypass yang tersumbat sampah 4. Tim Satgas Bencana Dinas SDABK dan BWS Sumatera V Padang turun ke lokasi melakukan pendataan penyebab dan dampak bencana. 5. Stasiun pompa drainase Ulak Karang untuk mempercepat pembuangan air genangan. 6. 1 unit Excavator mini ke pintu air Ujung Tanah, untuk pengerukan material debris. 7. Mobile Flood Pump stand by di Kel. Dadok Tunggul Hitam 8. TRC BPBD Kota Padang melakukan asesmen dan evakuasi masyarkat terdampak banjir 9. masyarakat evakuasi mandiri
27	Dadok Tunggul Hitam			± 50 rumah terdampak	
28	Perumahan Wisma Lestari			± 20 rumah terdampak	
29	Perumahan Harmoni			-	
30	Jalan Babussalam IV RT0/ RW08			-	
31	Batipuah Panjang			± 10 rumah terdampak	
32	Bantaran Batang Kandis RT04/ RW04			± 20 rumah terdampak	
33	Kampung Jambak RT02/ RW 19			± 3 rumah terdampak	
34	RT02 RW06 Batipuh Panjang			± 50 rumah terdampak	
35	Perumahan Cendana/ Lembah Karet			± 50 rumah terdampak	
36	Komplek Jihad Persada Duo			± 15 rumah terdampak	
37	Perumahan Griya Anak Air Permai			-	
38	SMA 7 Padang RT03/ RW10			-	
39	Lubuk Buaya			± 20 rumah terdampak	
40	Kawasan RW14 Rumah Potong			± 50 rumah terdampak	
41	Perumahan Lubuk Intan Lubuk Buaya			-	
42	Aie Pacah			± 20 rumah terdampak	
43	Jalan DPR RT04 RW05 Aie Pacah			-	
44	Daerah Maransi RT02 RW05 Aie Pacah			275 KK terdampak	
45	Pasie Nan Tigo			-	
46	Komplek Cendana RT01/ RW06			± 100 rumah terdampak	
47	Komplek BSD 2 Pasie Nan Tigo			± 100 rumah terdampak	
48	Komplek BSD 1Pasie Nan Tigo			± 20 rumah terdampak	
49	Komplek Harka Pasie Nan Tigo			± 50 rumah terdampak	
50	Komplek Kamela 2 RT03/ RW04			± 20 rumah terdampak	
51	Perumahan Monang Air Tawar Barat			± 50 rumah terdampak	
52	Komplek Mega Permai 1 Padang Sarai			75 KK terdampak	
53	Simpang Alai, Alai Parak Kopi	genangan air			
54	Ulak Karang Selatan	± 50 rumah terdampak			
55	Wisma Warta dekat Masjid Babusalam Ulak Karang Selatan	Padang Selatan		genangan air di beberapa titik lokasi	
56	Cupak Tengah			± 50 rumah terdampak	
57	Mata Air				
58	Jundul Rawang				
59	Daerah Perumahan Rawang		± 50 rumah terdampak		



No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut	
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan				
60	Air Manis 0+950	Padang Selatan	Longsor	saluran tertutup	Pembersihan Material dengan Excavator	
61	Air Manis 1+075			jalan tertutup		
62	Air Manis 1+250					
63	Air Manis 1+775					
64	Air Manis 1+940					
65	Air Manis 3+620					
66	Air Manis 4+705					
67	Air Manis 1+515		Pohon tumbang			
68	Air Manis 2+150					
69	Air Manis 2+975					
70	Air Manis 3+000					
71	Jln. Raya Padang-Painan Gunung Meru, Gates	Bungus Teluk Kabung		Pohon tumbang	Akses jalan terhambat. Kondisi terkini hujan masih turun dengan intensitas sedang hingga lebat, Akses jalan sudah bisa dilalui kembali, Pohon Tumbang sudah dibersihkan	Akses jalan sudah bisa dilalui kembali, Pohon Tumbang sudah dibersihkan. BPBD Kota Padang melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dan TRC BPBD Kota Padang melakukan asesmen dan evakuasi masyarkat terdampak banjir
72	Teluk Kabung Tengah		Longsor			
73	Bungus Barat					
74	Jalan Menuju Teluk Sirih Teluk Kabung Tengah					
75	Jalan Menuju Mandeh Teluk Kabung Tengah					
76	Perumnas Alai Simpang empat Bungus Barat		Banjir	± 20 rumah terdampak		
77	Jln. By Pass	-		Kondisi terkini hujan turun, intensitas lebat, Akses jalan sudah bisa dilalui kembali, Pohon Tumbang sudah dibersihkan		
78	Jln Koto Panjang Limau Manis	-				
79	Saluran Banjir Kanal Muaro Lasak Kelurahan Rimbo Kaluang	Padang Barat	Pohon tumbang	Aksase jalan terhambat. Kondisi terkini hujan masih turun dengan intensitas lebat	-	
80	Air Manis	Padang Selatan	Pohon tumbang			
81	Rawang					
82	-	-	Banjir	Padi : 6,43 Ha		
83	-	-		Cabe Rawit : 50 batang		
84	-	-		Terong : 150 batang		
85	-	-		Melon : 400 batang		
86	-	-		Semangka : 0,50 Ha		
87	-	-		Lahan lainnya : 2,50 Ha		
88	-	-		17.000 kg Ikan Lele dan Patin		

Dampak Bencana di Kab. Kepulauan Mentawai

BANJIR

Terdapat 1 Kecamatan dan 1 Desa yang terdampak banjir



Jiwa terdampak
NIHIL



Ketinggian air
200 cm

LONGSOR

Terdapat 1 Kecamatan dan 2 Desa yang terdampak longsor



Jiwa terdampak
NIHIL



Jalan amblas dan tertimbun
130 meter



DOKUMENTASI



Banjir di Kec. Sipora Selatan



Banjir di Kec. Sipora Selatan



Longsor di Kec. Sipora Selatan



Longsor di Kec. Sipora Selatan



14. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Desa Saurenuk	Sipora Selatan	Banjir	Ketinggian Air 2 m	BPBD Kep. Mentawai melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian
2	Desa Bosua		Longsor	-	



Dampak Bencana di Kab. Pasaman Barat

BANJIR

Terdapat 8 Kecamatan dan 10 Nagari yang terdampak banjir



Ketinggian air
100 cm



Rumah hanyut
1 unit



Jembatan rusak
1 unit



Jiwa terdampak
NIHIL

LONGSOR

Terdapat 2 Kecamatan dan 2 Nagari yang terdampak longsor



Jiwa terdampak
NIHIL



Jalan terban
2 jalur lintas



DOKUMENTASI



Banjir di Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat



DOKUMENTASI



Kejorongan Limpato Nagari Anam
Koto Selatan Kecamatan Kinali



Jalan simpang empat panti
terputus akibat jalan terbal



Evakuasi warga di
Rantau panjang



Jembatan pelasma 3
kecamatan Pasaman



7. Kabupaten Pasaman Barat, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Rimbo Kejahatan	Talamau	Longsor, Jalan terban	Akses Simp. 4-Panti terputus	Merelokasi Jalan Kearah Bukit untuk penanggulangan Sementara
2	Rantau Pauh		Longsor, Jalan terban, Bahi Jalan Putus sepanjang 15 m		akan melaksanakan Pasang Bronjong untuk memproteksi badan jalan setelah arus sungai normal kembali
3	Jorong Limpato Kenagarian Kajai		Jalan Terban	Akses Simp. 4-Talu terputus	BPBD Pasaman Barat melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak terkait dan TRC BPBD Pasaman Barat melakukan asesmen dan pendataan serta turun ke lokasi kejadian
4	Batang Saman	Pasaman	Akses Simp. 4-U Gading terputus		
5	Wonosari	Kinali	Banjir	Genangan Air di beberapa titik	
6	Anam Koto		Longsor	Menimbun badan jalan	
7	Batang Tingkok Bandua Balai		Jembatan Putus	30 KK terdampak	
8	Jembatan Koja			Akses Parit-R Patontang terputus	
9	Rura Patontang	Koto Balingka	Banjir	1 rumah hanyut	
10	Aek Napal	Ranah Batahan		Akses Air Bangis-U Gading terputus	
11	Silawai	Sungai Beremas		Genangan Air di beberapa titik	
12	Sialang	Sasak Ranah Pasisie		Akses jalan terputus	
13	Sungai Aur	Sungai Aur		Ketinggian air ±1 m	
14	Beberapa Jorong dan Nagari	Lembah Melintang		Padi : 204,75 Ha	-
15	-	-		Jagung : 410 Ha	-
16	-	-		Semangka : 1,5 Ha	-
17	-	-			



Ruas ini berada di Kecamatan Panti dan Pasaman dengan panjang 74,23 Km sebagai akses alternatif dari Pasaman ke Pasaman Barat. Pada ruas ini terjadi terban di Sta 53 + 000 rimbo kajahatan, Kecamatan Talamau yang mengakibatkan jalan putus kurang lebih 25 m serta terjadinya terban pada bahu jalan sepanjang 15 m di Sta 51 + 600 dan dapat membahayakan kendaraan yang lewat

STA 53 + 000

*Rencana Penanganan
Relokasi Jalan,
RWC/Bronjong, dan
Pembangunan Jalan Baru*



STA 51 + 600

*Rencana Penanganan
Bronjong, Timbunan
Biasa dan timbunan
pilihan*



Dampak Bencana di Kab. Lima Puluh Kota

BANJIR

Terdapat 1 Kecamatan yang terdampak banjir



Jiwa terdampak
± 97 jiwa



Rumah terendam
21 unit



Lahan pertanian
13,9 ha



Perikanan
± 300 m²

LONGSOR

Terdapat 2 Kecamatan yang terdampak longsor



Jiwa terdampak
11 jiwa



Rumah
20 unit



Jembatan
1 unit



DOKUMENTASI



Banjir di Kec. Situjuah Limo Nagari



Banjir di Kec. Situjuah Limo Nagari



Longsor di Kec. Suliki



Longsor di Kec. Suliki





Ruas ini berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX dengan panjang 73,95 Km sebagai akses alternatif di Wilayah Kabupaten 50 Kota. Pada ruas ini terjadi longsor dan terban yang mengakibatkan hampir ambles nya seluruh badan Jalan dan kondisi saat ini tidak bisa dilewati kendaraan roda empat.

STA 22+450

Rencana Penanganan
Pembersihan, Bronjong dan
Pasangan Batu



8. Kabupaten Lima Puluh Kota, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang	2 Unit Rumah Rusak Ringan,	Goro bersama masyarakat, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. BPBD Lima Puluh Kota melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian. Kebutuhan mendesak : Hygine Kit, Makanan Siap Saji, Selimut, Matras
				1 Rumah Rusak Berat,	
				1 Unit Mesjid Rusak Ringan,	
				1 Unit Pustu Rusak Ringan,	
				sawah 5 Ha	
2	Situjuah Batua	Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang	Kolam ikan 300 m ³	
				4 Unit Rumah Rusak Ringan	

Dampak Bencana di Kab. Agam

BANJIR

Terdapat 3 Kecamatan dan 3 Nagari yang terdampak banjir



Ketinggian air

30 – 150 cm



Jiwa terdampak

± 33 jiwa

LONGSOR

Terdapat 2 Kecamatan dan 2 Nagari yang terdampak longsor



Jiwa terdampak

NIHIL



Jalan tertimbun

± 30 meter



Galian Tanah & Pemb. Tanah Longsor Buang Di Tempat (Mekanik)



0%



100%



Ruas ini berada di Kecamatan Patamuan dan IV Koto dengan panjang 39,40 Km sebagai akses alternatif dari Padang Pariaman ke Agam. Pada ruas ini terjadi jalan terban pada Badan Jalan sepanjang 20 m dan Tinggi 6 m di Sta 80 + 200 Jorong Limo Badak Kecamatan Malalak Timur Kabupaten Agam.

Sta 80 + 200

Rencana Penanganan

RWC/Bronjong, Pasangan Batu,

Timbunan Biasa dan timbunan

pilihan



Gambar 3.3 Dokumentasi Ruas Koto Mambang – Balingka (P.078)

9. Kabupaten Agam, Korban Jiwa = 1 orang (1 orang Meninggal Dunia a.n. Marlina-40 th)

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Maninjau, Jl. Manggopoh-Padang Luar 119 + 900	Tanjung Raya	Tanah Longsor	badan jalan tertutup material	Galian Tanah & Pemb. Tanah Longsor Buang Di Tempat
2	Limo Badak	Malalak Timur	Badan Jalan Terban	Panjang 20 m dan Tinggi 6 m	Pemasangan Rambu - rambu Berupa Plastik dan Police Line
3	Jr Tapan Kadih Nagari Salareh Aia Barat	Palembayan	Banjir	mengenangi rumah warga dan ruas jalan, air sudah mulai surut	BPBD Agam melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian
4	PT. AMP Perumahan Cimara, Tapan Kadih AMP 1			menggenangi akses jalan dan beberapa unit rumah warga	
5	Jr Pasa Tiku Nagari Tiku Selatan	Tanjung Mutiara	Pohon Tumbang	mengenai rumah warga	
6	Jr Lubuak Aluang, Nagari Bawan	Ampek Nagari	Banjir	ketinggian air 1-1.5 meter	
7	-			Padi : 7 Ha	-
8	Jr Anak Aia Dadok, Nagari Manggopoh	Lubuk Basung	Pohon Tumbang	6 unit rumah, 33 orang	BPBD Agam melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian
9	Jr Balai Satu Nagari Manggopoh			akses jalan sistim buka-tutup	
10	Simpang PT BSS Jr Pasa Durian Nagari Manggopoh			menimpa 1 unit avanza berisi pasutri, korban a.n. Marlina	
11	Jr V Sungai Jariang Nagari Persiapan Sungai Jariang			tidak bisa dilewati kendaraan, jalan alternatif lewat perumahan	
12	Jalan Kabupaten	Malalak	Longsor	menutup akses jalan sepanjang 15 m dan tinggi timbunan 2 m	
13	Jr Campago, Nagari Malalak Utara		Jalan Terban	sepanjang 400 m	
14	Jalan Raya	Tanjung Raya	Longsor	menutup akses jalan sepanjang 4 m dan tinggi timbunan 1 m	
15	Kelok 19 Jorong Pasa Maninjau Nagari Maninjau			menutup akses jalan sepanjang 10 m dan tinggi timbunan 50 cm	
16	-	Canduang	Erupsi Gunung Marapi	Lahan Pertanian : 10 Ha	-
17	-	Sungai Puar		Lahan Pertanian : 31,01 Ha	-
18	-	Baso		Lahan Pertanian : 130,76 Ha	-

DOKUMENTASI



Banjir di Kec. Palembayan, Kab. Agam



Dampak Bencana di Kota Solok

BANJIR

Terdapat 2 Kecamatan dan 10 Kelurahan yang terdampak banjir



Jiwa terdampak

813 jiwa



Banjir Kelurahan PPA, (Dekat Sawah Ladang)



Banjir di komplek PLN kelurahan Simpang Rumbio



Banjir luapan Sungai Batang lembang di bawah jambu KTK



Banjir Kelurahan PPA, RT 03 RW 05 (belakang Kejaksaan)



2. Kota Solok, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Komplek SMAN 2 Kota Solok, Kelurahan Simpang Rumbio	Lubuk Sikarah	Banjir	20 unit rumah, 24 KK 95 Jiwa (terdapat 7 balita dan 1 lansia)	BPBD Kota Solok melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian
2	Simpang Rumbio			36 KK 130 Jiwa	
3	RT 01/ RW 05 Simpang Rumbio			20 Unit Rumah, 24 KK dan 95 Jiwa	
4	Kampai Tabu Karambia (KTK)			27 KK 54 Jiwa	
5	Batang Lembang Bawah Jambu KTK			Air menggenangi jalan dan pemukiman warga	
6	Simp. SMP 5 Pandan Puti KTK				
7	Komplek PLN Kelurahan Simpang			15 KK 57 Jiwa	
8	Komplek Sekda Batu Gadang				
9	RT 02/ RW 01 Aro IV Korong				
10	RT 01 Aro				
11	IX Korong				
12	VI Suku				
13	RT 01/ RW 04 Tanah Garam				
14	RT 02 RW 06 (Dekat Sawah Ladang) Kelurahan PPA	Tanjung Harapan	Pohon Tumbang	24 KK 89 Jiwa	Material pohon tumbang telah selesai dibersihkan
15	RT 03 RW 05 (belakang kejaksaan) Kelurahan PPA			18 KK 52 Jiwa (terdapat 3 balita dan 6 lansia)	
16	Pasar Pandan Air Mati			77 KK 271 Jiwa	
17	RT 01/ RW 01 Koto Panjang			5 KK 25 Jiwa (1 balita, 1 lansia)	
18	RT 01/ RW 03 Koto Panjang			7 KK 32 Jiwa (4 balita, 1 lansia)	
19	Tanjung Paku	Tanjung Harapan	Pohon Tumbang	35 KK 106 Kiwa	-
20	Tanjung Paku Mudiak			menimpa kabel listrik	
21	RT02/ RW02 Ke. Kampung Jawa			Rumah warga a.n Desrial	
22	-	-	Banjir	Padi : 10 Ha	-

3. Kota Padang Panjang, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	-	-	Erupsi Gunung Marapi	Padi : 8,63 Ha	-
2	-	-		Tanaman Horti : 46,335 Ha	-



Dampak Bencana di Kota Pariaman

BANJIR

Terdapat 3 Kecamatan dan 17 Desa/Kelurahan yang terdampak banjir



Jiwa terdampak

547 KK

Dampak Banjir :

1. Merendam rumah warga dan fasilitas umum
2. Merusak jembatan rajang (Desa Pauh Timur, Kec. Partim)
3. Merusak WC/Dapur rumah warga (Desa Tanjung Saba, Parut)
4. Merusak lahan pertanian, peternakan, perikanan warga
5. Mengerus tebing sungai (Desa Kp Apar, Marunggi, Tanjung Saba)



DOKUMENTASI



Banjir di Dusun Rimbo Sitapung, Desa Rambai, Kec. Pariaman Selatan



Banjir di Desa Rawang, Kec. Pariaman Tengah



Banjir di Desa Punggun Lading, Kec. Pariaman Selatan



Sekda didampingi Kalaksa BPBD langsung memberikan bantuan darurat di Desa Rambai,

4. Kota Pariaman, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut	
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan				
1	Pasar Limau Purut	Pariaman Utara	Pohon Tumbang	Menghambat jalan umum, Menimpa bahu jalan, Menimpa kabel listrik, Menimpa rumah warga a.n Neldawati ±Rp 15 juta	Material pohon tumbang telah selesai dibersihkan. BPBD Kota Pariaman melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian	
2	Padusunan	Pariaman Timur				
3	Desa Batang Kabung					
4	Desa Sungai Pasak					
5	Desa Marabau	Pariaman Selatan				
6	Jawi Jawi Guguak	Pariaman Tengah				
7	Desa Rawang					
8	Desa Rambai	Pariaman Selatan	Banjir	Merendam rumah warga		
9	Dusun Rimbo Sitapuang					
10	Kampung Pondok	Pariaman Tengah				
11	Desa Tungkal Selatan	Pariaman Utara				
12	Desa Tanjung Sabar					
13	-	-		Kerugian 70 ekor Ayam		-
14	-	-		Padi : 69 Ha		-
15	-	-		Jagung : 1,5 Ha		-
16	-	-		Cabe : 1,05 Ha		-
			Sayuran lainnya : 0,65 Ha	-		

Dampak Bencana di Kab. Solok

BANJIR

Terdapat 1 Kecamatan dan 1 Nagari yang terdampak banjir



Jiwa terdampak

2 KK



Rumah rusak

3 unit



Jembatan

2 unit



Jalan rusak

37 meter



Lahan pertanian

Sedang pendataan

LONGSOR

Terdapat 1 Kecamatan dan 1 Nagari yang terdampak longsor



Jiwa terdampak

6 KK



Rumah rusak

2 unit



DOKUMENTASI



Banjir di Nagari Surian, Kab. Solok



Longsor di Nagari Surian, Kab. Solok



Terban di Nagari Surian, Kab. Solok



Longsor Nag. Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi

12. Kabupaten Solok, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Jr Dalam Koto Nagari Surian	Pantai Cermin	Banjir dan Tanah Longsor	1 rumah ambruk (2 KK)	BPBD Kabupaten Solok melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Camat Pantai Cermin dan Wali Nagai Surian, melakukan asesmen serta turun ke lokasi kejadian
2	Jr Tambang Nagari Surian			Lahan Pertanian sawah dan ladang terendam banjir	
3	Jr Kulemban Nagari Surian			Bahu jalan ambruk setinggi 7 m panjang 15 m	
4	Jr Koto Tinggi Nagari Surian			Bahu jalan retak dan hampir ambruk tinggi 10 m panjang 10 m.	
				Sayap jembatan darurat di Batu Panjang amblas sepanjang 12 m.	
				Dinding rumah jebol sebanyak 2 unit rumah.	
				Jembatan Koto Tinggi dekat intek Kepala Banda ambruk.	
5	Jr Koto Tinggi Nagari Surian	Pantai Cermin	Banjir dan Tanah Longsor	Badan jalan amblas serta bronjong penahan tebing di Kapalo Banda ambruk. sepanjang 12 m tinggi 7 m	BPBD Kabupaten Solok melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi dengan Camat Pantai Cermin dan Wali Nagai Surian
				2 unit rumah tertimpa longsor di jr. Koto tinggi denga 6 KK	

Dampak Bencana di Kota Sawahlunto

LONGSOR

Terdapat 1 Kecamatan dan 2 Kelurahan yang terdampak longsor



Jembatan

1 unit



Jiwa terdampak

NIHIL

Kondisi terkini:

- Penanganan Longsoran tanah di rumah warga untuk sementara sudah dapat di atasi dengan tindakan sementara.
- Kondisi lokasi yang jembatan putus sudah diamankan oleh relawan KSB dan Masyarakat dengan memberikan himbauan.



DOKUMENTASI



**Penanganan longsor di Kelurahan
Durian II**



5. Kota Sawahlunto, Korban Jiwa = NIHIL

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Durian II	Barangin	Longsor	1 unit jembatan putus	Penanganan Longsor tanah di rumah warga untuk sementara sudah dapat di atasi dengan tindakan sementara. Kondisi lokasi yang jembatan putus sudah di amakan oleh relawan KSB dan Masyarakat. BPBD Kota Swahlunto melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, menghimbau masyarakat tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim
2	Saringan				



Dampak Bencana di Kab. Pasaman

BANJIR

Terdapat 4 Kecamatan dan 9 Nagari yang terdampak banjir



Rumah terendam
191 unit



Lahan pertanian
98 ha



Jiwa terdampak
NIHIL

DOKUMENTASI



Banjir dan Longsor
di Kab. Pasaman



Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat

Peta Bencana Hidrometeorologi

Provinsi Sumatera Barat
Tgl. 7 - 8 Maret 2024

The following table summarizes the disaster incidents shown on the map:

Tanggal & Waktu	Lokasi	Jenis Bencana
07 Maret 2024 17.30 WIB	Banjir Batang Saman (Kec. Pasaman)	Banjir
08 Maret 2024 07.25 WIB	Jembatan akses warga dihantam banjir - Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Barat	Banjir / Rusaknya Jembatan
08 Maret 2024 10.47 WIB	Banjir menggenangi pemukiman warga di Maransi Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang	Banjir
07 Maret 2024 17.29 WIB	Banjir di Aur Duri Kampung Durian Kelurahan Parak Gadang Timur - Kecamatan Padang Timur Kota Padang	Banjir
08 Maret 2024 07.30 WIB	Bendung BLTB Sapan kayu manang dengan areal 309 Ha hancur dihantam banjir - Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok	Rusaknya Bendung
08 Maret 2024 08.16 WIB	Kejadian Banjir Bandang/ Galodo di Langgai (1 korban meninggal dunia) Nagari Gantiang Mudik Utara, Kecamatan Sutera - Kabupaten Pesisir Selatan	Banjir Bandang / Galodo
08 Maret 2024 07.06 WIB	Jembatan Labuhan longsor sehingga jalan penghubung Padang - Bengkulu terputus , Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir - Kabupaten Pesisir Selatan	Rosotnya Jembatan
08 Maret 2024 06.42 WIB	Sayap Bendung DI Koto Salapan Kecamatan Ranah Pesisir rusak berat Kabupaten Pesisir Selatan	Rusaknya Sayap Bendung
07 Maret 2024 18.00 WIB	Jembatan gantung penghubung Nagari Koto Rawang dan Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terputus.	Rosotnya Jembatan
08 Maret 2024 07.30 WIB	Kejadian Banjir merendam fasilitas umum di Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang	Banjir
08 Maret 2024 10.15 WUB	Oprit jembatan jalan lintas Kinali - Simpang Empat ambles - Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat	Rosotnya Jembatan
08 Maret 2024 07.06 WIB	Saluran Irigasi DI Sungai Aro rusak akibat longsor - Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Solok Selatan	Rusaknya Saluran Irigasi

Altitude:21.0m
Speed:0.0km/h
8 Mar 2024 06:41:38.6

FAKTOR PENYEBAB


- Intensitas hujan yg ekstrem selama lebih dari 12 jam
- Sistem drainase yg belum cukup memadai dan ada sumbatan di beberapa titik.
- Pemukiman dan Pembangunan di beberapa wilayah yg tidak memperhatikan tata ruang (Dataran Banjir).
- Pada beberapa kawasan longsor sudah terdapat penggundulan hutan dan deformasi.
- Bangunan penahan dinding sungai rusak dan belum ada pada beberapa Sungai.
- Jarak aliran Sungai yang pendek dari Hulu - Hilir



UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. BPBD bersama Stakeholder terkait kebencanaan melakukan koordinasi guna penanganan dampak bencana banjir dan longsor.
2. Respon cepat dampak bencana dengan pemantauan, perbaikan infrastruktur dan penyaluran bantuan logistik.
3. Pencarian dan penyelamatan korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
4. Penetapan Status Tanggap Darurat pada :
 - Kab. Pesisir Selatan
 - Kab. Pasaman Barat
 - Kab. Padang Pariaman
 - Kota Padang
 - Kab. Kep. Mentawai





1

Ruas Jalan Lubuk Sikaping – Sp Kumpulan (N.003)

PPK 1.3 Satker PJN Wil I

- Longsoran dan Badan Jalan Terban

2

Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat (N.021)

PPK 1.4 Satker PJN Wil I

- Oprit Jembatan Batang Pertumpangan Longsor





PENANGANAN

No.	Nama Ruas	Lokasi	Jenis Penanganan
1.	Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	STA 53 + 000 STA 51 + 600	Relokasi Jalan, RWC, Bronjong, Pembangunan Jalan Baru, Timbunan Biasa dan timbunan pilihan
2.	Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang Gelugur (P.076)	STA 22+450	Rencana Penanganan Pembersihan, Bronjong dan Pasangan Batu
3.	Ruas Koto Mambang – Balingka (P.078)	STA 80 + 200	Rencana Penanganan RWC/Bronjong, Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan timbunan pilihan
4.	Ruas Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)	STA 139 + 000 STA 137 + 150	Rencana Penanganan RWC/Bronjong, Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan timbunan pilihan
5.	Ruas Surantih - Kayu Aro – Langgai (P.086)	STA 132+900 STA 126+850	Rencana Penanganan Relokasi Jalan, Pembangunan Jalan Baru, RWC/Bronjong, Jembatan Bailey 2 Unit, Timbunan Biasa dan timbunan pilihan.
6.	Ruas Teluk Kabung - Mandeh – Tarusan (P.083.1)	STA 27+650 dan 28+400 STA 28+100, 28+200 dan 44+100	Rencana Penanganan Pembersihan, Pasangan Batu RWC, Bronjong, Pasangan Batu, Timbunan Biasa dan timbunan pilihan

RANGKUMAN

1. 12 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah terdampak bencana Banjir dan Longsor yang dipicu oleh hujan intensitas ekstrem pada tanggal 7-8 Maret 2024
2. Terdapat korban meninggal sebanyak 23 orang, hilang sebanyak 6 orang, dan lebih dari 80.000 orang terdampak, Kab. Pesisir Selatan.
3. Total kerugian sementara sebanyak Rp. 226.514.568.478,- (data sementara dari 2 Kabupaten).
4. Hingga hari Minggu (10 Maret 2024) masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan data masih terus berjalan.



6. Kabupaten Pasaman, Korban Jiwa = NIHIL, 180 KK mengungsi

No	Lokasi		Bencana Alam	Dampak	Tindak Lanjut
	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan			
1	Panti Timur	Panti	Banjir	18 unit rumah terdampak	BPBD Kabupaten Pasaman melaporkan kejadian kepada BPBD Provinsi Sumatera Barat, melakukan koordinasi, melakukan asesmen, turun ke lokasi kejadian serta melakukan evakuasi bersama masyarakat
2	Jambak	Lubuk Sikaping		96 unit rumah terdampak	
				1 mesjid dan 1 mushola terdampak	
				23 Ha Lahan pertanian	
				27 unit rumah terdampak	
3	Aia Manggih			15 unit rumah terdampak	
4	Aia Manggih Selatan			25 unit rumah terdampak	
5	Tanjung Baringin	6 unit rumah terdampak			
6	Koto Kaciak	Bonjol		20 Ha Lahan Pertanian	
				50 Ha Lahan Pertanian	
7	Limo Koto			4 unit rumah terdampak	
8	Malampah			5 Ha Lahan Pertanian	
9	-	-		Padi : 119,25 Ha	-
10	-	-		Jagung : 4,5 Ha	-
11	-	-		Kacang Tanah : 1,5 Ha	-