




PUSAT KAWALAN BENCANA NEGARA
AGensi PENGURUSAN BENCANA NEGARA

LAPORAN TERKINI KEJADIAN BENCANA DI SELURUH NEGARA (pada jam 6:00 AM, 25 Oktober 2023)



Bil	Negeri	Daerah	PPS Aktif	Keluarga	Mangsa	Kematian
1	Perak	1	1	77	244	0
2	Pahang	1	1	17	87	0

PPS - Pusat Pemindahan Sementara



2

Negeri

2

Daerah



94

Keluarga



331

Mangsa



2

PPS Aktif



0

PPS
Ditutup



0

Kematian

PERINCIAN PUSAT PEMINDAHAN SEMENTARA

BENCANA	NEGERI	DAERAH	PUSAT PEMINDAHAN SEMENTARA (PPS)	KELUARGA	MANGSA	TREND
 BANJIR	Perak	Hilir Perak	Dewan Serbaguna Kg Padang Tembak	77	244	Meningkat
		JUMLAH		77	244	Meningkat
 TANAH RUNTUH	Pahang	Cameron Highlands	PPS DOR SUNGAI RUIL	17	87	Tidak Berubah
		JUMLAH		17	87	Tidak Berubah
JUMLAH KESELURUHAN				94	331	Meningkat

*Sumber: Sekretariat Pengurusan Bencana APM
PPS: Pusat Pemindahan Sementara*

Tinjauan Situasi

Bil.	Negeri	Status Stesen Telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran		
		WASPADA	AMARAN	BAHAYA
1	Johor	TIADA	MELAYUBUKITBATU Sungai Pontian Besar Kulai 10.57m (Menurun), KGPAYAEMBUN Sungai Pontian Besar Pontian 5.17m (Menurun)	KGS RIPAYA Sungai Pontian Besar Kulai 10.85m (Tidak Berubah)
2	Kedah	PLSMEMPBERIS Sungai Muda Sik 84.07m (Meningkat), SUNGAIBATA Sungai Kedah Kubang Pasu 8.57m (Tidak Berubah)	TMNAMAN Sungai Kedah Kota Setar 2.41m (Menurun), BT5SGCEPIR Sungai Muda Sik 32.52m (Meningkat)	SENARA Sungai Kedah Pendang 4.19m (Meningkat)
3	Melaka	BARRAGESGMELAKADS Sungai Melaka Melaka Tengah 0.89m (Meningkat)	TIADA	TIADA
4	Negeri Sembilan	TIADA	PEKANROMPIN Sungai Muar (NS) Jempol 32.03m (Meningkat)	TIADA
5	Perak	SGIJOJTITI Sungai Kerian Larut Matang dan Selama 11.69m (Meningkat), TUALANG Sungai Perak Kinta 13.53m (Meningkat)	TIADA	CHANGKATJONG Sungai Perak Hilir Perak 4.09m (Meningkat)
6	Pulau Pinang	SGBURUNG Sungai Burong Barat Daya Pulau Pinang 1.63m (Meningkat)	TIADA	TIADA
7	Sarawak	BATUNIAHBAZAAR Sungai Miri Miri 3m (Meningkat), UKONG Sungai Limbang Limbang 5.18m (Menurun), LUBOKPIASAU Sungai Limbang Limbang 1.49m (Meningkat)	TIADA	TIADA
8	Selangor	RPANJANG Sungai Selangor Kuala Selangor 7.23m (Meningkat), SUNGAISELISEK Sungai Bernam Hulu Selangor 26.79m (Menurun)	KGASAHAN Sungai Selangor Kuala Selangor 3.47m (Menurun), JAMBATANSKG Sungai Bernam Hulu Selangor 18.63m (Menurun)	TIADA

Sumber: JPS

Peringkat Amaran Cuaca	Negeri/Daerah Terlibat
Amaran Ribut Petir	TIADA
WASPADA	TIADA
BURUK	TIADA
BAHAYA	TIADA

Sumber: MMD

Kualiti Udara	Stesen
BAIK	Batu Pahat, Kluang, Kota Tinggi, Pengerang, Segamat, Alor Setar, Langkawi, Sungai Petani, Alor Gajah, Nilai, Seremban, Balok Baru Kuantan, Jerantut, Rompin, Temerloh, Taiping, Tanjung Malim, Tasek Ipoh, Kangar, Balik Pulau, Minden, Keningau, Kimanis, Kota Kinabalu, Sandakan, ILP Miri, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Samalaju, Samarahan, Sarikei, Sibul, Sri Aman, Kuala Selangor, Besut, Kemaman, Paka, Labuan
SEDERHANA	Larkin, Pasir Gudang, Tangkak, Kulim Hi-Tech, Kota Bharu, Tanah Merah, Bandaraya Melaka, Bukit Rambai, Port Dickson, Indera Mahkota Kuantan, Pegoh Ipoh, Seri Manjung, Seberang Jaya, Seberang Perai, Tawau, Bintulu, Banting, Klang, Petaling Jaya, Shah Alam, Kuala Terengganu, Batu Muda, Cheras, Putrajaya
TIDAK SIHAT	
SANGAT TIDAK SIHAT	
BERBAHAYA	
TIDAK DIKETAHUI	Muar

Sumber: JAS

RAMALAN AIR PASANG SURUT PADA 25-10-2023		
Bil.	Stesen	Ramalan
1	Tanjung Sedili, Johor	00:02:00 54cm, 07:26:00 228cm, 13:55:00 124cm, 18:35:00 177cm
2	Johor Bahru, Johor	01:55:00 69cm, 09:22:00 279cm, 14:36:00 154cm, 20:45:00 269cm
3	Kukup, Johor	02:55:00 100cm, 08:49:00 250cm, 14:43:00 122cm, 20:40:00 317cm
4	Pulau Langkawi, Kedah	03:34:00 104cm, 09:30:00 230cm, 16:00:00 54cm, 22:20:00 246cm
5	Geting, Kelantan	05:56:00 123cm, 13:54:00 48cm, 19:00:00 68cm, 22:50:00 59cm
6	Tanjung Keling, Melaka	05:04:00 174cm, 11:30:00 48cm, 17:55:00 196cm
7	Tanjung Gelang, Pahang	06:26:00 277cm, 13:38:00 131cm, 18:06:00 169cm, 23:43:00 90cm
8	Pulau Tioman, Pahang	06:50:00 269cm, 13:40:00 132cm, 18:25:00 185cm
9	Lumut, Perak	01:09:00 216cm, 07:34:00 83cm, 13:06:00 191cm, 19:26:00 47cm
10	Pulau Pinang, Pulau Pinang	04:53:00 96cm, 10:21:00 180cm, 17:03:00 45cm, 23:22:00 203cm
11	Kota Kinabalu, Sabah	06:39:00 165cm, 15:08:00 43cm, 22:30:00 129cm
12	Kudat, Sabah	06:47:00 180cm, 15:00:00 45cm, 22:04:00 138cm
13	Sandakan, Sabah	01:47:00 145cm, 07:41:00 205cm, 15:13:00 55cm, 22:17:00 162cm
14	Lahad Datu, Sabah	03:17:00 179cm, 10:03:00 77cm, 15:54:00 152cm, 21:44:00 64cm
15	Tawau, Sabah	03:30:00 260cm, 10:00:00 89cm, 16:23:00 241cm, 21:59:00 97cm
16	Miri, Sarawak	01:50:00 116cm, 07:06:00 138cm, 15:04:00 51cm, 22:30:00 118cm
17	Bintulu, Sarawak	00:06:00 162cm, 05:10:00 134cm, 07:30:00 137cm, 17:21:00 37cm
18	Sejingkat, Sarawak	01:30:00 468cm, 07:35:00 185cm, 13:12:00 414cm, 19:48:00 100cm
19	Pulau Lakel, Sarawak	01:06:00 406cm, 07:16:00 175cm, 12:52:00 356cm, 19:21:00 91cm
20	Perlabuhan Klang, Selangor	02:42:00 364cm, 09:27:00 117cm, 15:14:00 346cm, 21:38:00 94cm
21	Cendering, Terengganu	05:46:00 219cm, 13:54:00 103cm, 16:50:00 109cm, 22:30:00 82cm
22	Labuan, W.P. Labuan	06:47:00 180cm, 15:14:00 43cm, 22:50:00 146cm

Sumber: JUPEM

PENUTUPAN JALAN						
Bil.	Tarikh	Daerah	No. Laluan	Nama Jalan	Insiden	Status
1	2023-10-24 00:00:00	Baling, Kedah	FT136 (Jalan Persekutuan)	Jalan Bandar Baharu / Merbau Pulas	Banjir	Papan tanda amaran telah dipasang
2	2023-10-12 00:00:00	Cameron Highlands, Pahang	Tiada (Jalan Negeri)	J KG. SG. RUIL	Cerun Runtu	Tindakan pembersihan melibatkan sisa-sisa tanah runtuh sedang dilaksanakan.
3	2023-09-27 00:00:00	Baling, Kedah	K171 (Jalan Negeri)	JALAN KUPANG/BOI/KG TANJUNG LUAS	Jambatan Rosak/Runtu	Tiada Status

4	2023-09-25 00:00:00	Larut Matang Dan Selama,Perak	A21 (Jalan Negeri)	Jalan Sumpitan - Ijok	Cerun Runtuh	Kerja - kerja pembersihan sedang dilaksanakan
---	------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------	---

Sumber: JKR